

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	241455	26/02/26 16:23	00:00			מכונאות	72178	הכנה לסלקט 155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	241456	26/02/26 16:24	04/03/26 10:44			מכונאות	72178	הזמנת אביזרים לסלקט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	הזמנת אביזרים לסלקט
	ערכת ניפוח סט שטיחים ערכת עזרה ראשונה
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
חלפים	
קוד	תאור
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר
PW2100D078	מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	363724	16/01/26 10:31	18/01/26 14:57			מכונאות	72143	טיפול 75			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 75
עבודות	
קוד	תאור
001375	טיפול 75,000 ק"מ
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
7716947040	מקורי-אטם למסנן דלק
77103K0010	מקורי-מסנן דלק
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	363725	16/01/26 10:34	25/01/26 08:02			מכונאות	72143	אביזרים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	אביזרים
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
חלפים	
קוד	תאור
PW2100D044	מקורי-סט 4 שטיחים -
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	363726	16/01/26 10:35	18/01/26 15:00			מכונאות	72143	155 בדיקות			false	

תלונות	
קוד	תאור
	155 בדיקות
עבודות	
קוד	תאור
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	363822	16/01/26 15:01	00:00			מכונאות	72143	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	357650	25/09/25 15:49	16/10/25 13:42			פחחות	63020	תיקון תאונה			true	

תלונות	
קוד	תאור
	כמות

	תיקון תאונה	
	דוח לפוליסה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	החלפת מגן	0
X	צביעת מגן קידמי	0
X	חשמל	0
X	כיול רדאר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52119YP954	מקורי- מגן קדמי-יאר מחיר פירוק	1
AV90467A	חליפי-קליפס גדול למגן	12

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	357218	16/09/25 07:49	08/10/25 11:52			מכונאות	62999	פוח שמשה קדמית + כיול רדאר			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	מנורת תקלות דולקת											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
864691	מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפנים	.9										
864691	מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפנים	.7										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
8646C0D010	מקורי-מצלמה	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	357877	16/09/25 08:46	30/09/25 09:22			מכונאות	62999	פוח שמשה קדמית + כיול			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	פוח שמשה קדמית + כיול											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
99	ספק:71454 פוח שמשה קדמית 400	0										
11199	פוח שמשה קדמית	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	356140	27/08/25 12:44	02/09/25 07:39			מכונאות	60769	טיפול 60			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	רכב מניע עם כבלים											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3										
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
W 3362300046	חליפי-מצבר 45Ah (פלוס ימין) -	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	356154	27/08/25 14:28	10/09/25 08:07			מכונאות	60769	מוזמן לטיפול 60			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	מוזמן לטיפול 60											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2										
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.6										
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3										
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
W 3362300046	חליפי-מצבר 45Ah (פלוס ימין) -	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	--------	------------

	true			טסט + שנוע	51967	מכונאות			09/06/25 10:18	05/06/25 07:24	351775	
תלונות												
קוד												תאור
כמות												טסט + שנוע
עבודות												
קוד												תאור
כמות												שינוע הלוך-חזור
כמות												SHINUA2
כמות												שירות העברת מבחן רישוי שנתי
כמות												SHERUTTEST
כמות												אגרת טסט רכב בניזין
כמות												AGRABENZIN
מהות תיקון	מעל 50 ₪	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			מוזמן לטיפול 45	45371	מכונאות			23/04/25 09:31	10/04/25 14:18	349242	

תלונות												
קוד												תאור
כמות												מוזמן לטיפול 45
כמות												ג'.י.ד.קו ישראל 459-20-603
עבודות												
קוד												תאור
כמות												טיפול 45,000 ק"מ
כמות												001345
כמות												שינוע הלוך-חזור
כמות												SHINUA2
חלפים												
קוד												תאור
כמות												מקורי-מסנן שמן
כמות												90915YZZM3
כמות												מקורי-אטם פקק ריקון
כמות												9008043037
כמות												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
כמות												TGMO1
כמות												מקורי-מסנן אוויר
כמות												17801K0030
כמות												מקורי-מסנן מזגן
כמות												87139YZZ33

מהות תיקון	מעל 50 ₪	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			טיפול 30	30183	מכונאות			31/10/24 13:23	30/10/24 13:11	340705	
תלונות												
קוד												תאור
כמות												טיפול 30
עבודות												
קוד												תאור
כמות												טיפול 30,000 ק"מ
כמות												001330
כמות												שינוע הלוך-חזור
כמות												SHINUA2
כמות												מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה
כמות												850071
חלפים												
קוד												תאור
כמות												מקורי-נוזל בלמים 0.5
כמות												0882380111
כמות												מקורי-מסנן שמן
כמות												90915YZZM3
כמות												מקורי-אטם פקק ריקון
כמות												9008043037
כמות												מקורי-מסנן מזגן
כמות												87139YZZ33
כמות												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
כמות												TGMO1
כמות												מקורי-מגב קדמי שמאל
כמות												85222YZZTH
כמות												מקורי-מגב קדמי ימין
כמות												85212YZZTB
כמות												מקורי-מסנן אוויר למצ
כמות												G92DHK0010

מהות תיקון	מעל 50 ₪	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			טיפול 15	15053	מכונאות			18/04/24 11:54	18/04/24 08:22	331762	
תלונות												
קוד												תאור
כמות												טיפול 15
עבודות												
קוד												תאור
כמות												טיפול 15,000 ק"מ
כמות												001315
כמות												שינוע הלוך-חזור
כמות												SHINUA2
חלפים												
קוד												תאור
כמות												מקורי-מסנן שמן
כמות												90915YZZM3
כמות												מקורי-אטם פקק ריקון
כמות												9008043037
כמות												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
כמות												TGMO1

מהות תיקון	מעל 50 ₪	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			נזק אורך צד שמאל- תביעה לצד ג' מגדל	6713	פחחות			08/11/23 13:40	01/11/23 08:08	323066	
תלונות												
קוד												תאור
כמות												נזק אורך צד שמאל- תביעה לצד ג' מגדל
כמות												נגד שלמה ביטוח
עבודות												

קוד	תאור	כמות
X1	3החלפת דלת+ישור דלת אח" שמ"	4.4
X2	צבע דלתות שמאל	5
X3	חשמל	.36
X1	ריפוד	.2
X4	איטום זיפות לדלת	.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
67002K2010	מקורי-דלת ק.ש-יאריס	1
75922K2010	מקורי-מדבקה לדלת	1
757460D020B1	מקורי-סמל בקישוט דלת	1
750780D020	מקורי-קישוט דלת אח'	1
75936K2010	מקורי-מדבקה לדלת	1
AV	פסי קשוט דלתות שמ	1
750880D010	מקורי-קישוט דלת אח'	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	27/06/23 08:00	27/06/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C055000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים	0
M023000000	פזומט לייסינג MOBILITY	0
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0
U847000000	מרימי שמשות בלחיצה ארוכה ופס הגנה"" Protection Pack Plus Yaris Cross - משטח הגנה לתא המטען, חיישני רורס עם התראה קולית, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה ופס הגנה""	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	316450	13/06/23 10:16	18/06/23 08:43			מכונאות	6	רכב חדש			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב חדש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח/טיפול	0