

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	445396	01/08/25 08:29	00:00			מכונאות	77743	טיפול 75			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	439057	21/03/25 09:10	21/03/25 10:41			מכונאות	61881	טיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
	תמיד מופיע נורה של לחץ אוויר נמוך בגלגל	
	ימין אחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
8881	ניקוי מעברים למערכת היברידית	.2
666	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין	0
555	מילוי נוזל שמשות ללא תשלום	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AVHE	חומרי עזר	1
AV122934	מסיר פיח מע' דלק-פז	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	430623	27/09/24 09:03	27/09/24 10:24			מכונאות	46504	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
8881	ניקוי מעברים למערכת היברידית	2.
555	מילוי נוזל שמשות ללא תשלום	0
666	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין	0
X	בוצע ניקוי מסנן היבריד	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z56	נוזל שמשות	1
AV122934	מסיר פיח מע' דלק-פז	1
AVHE	חומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	427430	24/07/24 08:21	31/07/24 14:43			פחחות	39001	פחחות/ישיר-הס דך			true	

תלונות		קוד
תאור	כמות	
פחחות/שיר-הסדר		
מוקד קדמי		
שמאי-בייער שמאים		
עבודות		
תאור	כמות	קוד
מוקד נזק-קדמי	0	X
מבוטח-אהרן פריאל	0	X
שמאי-בייער שמאים	0	X
מבוטח 'שיר-הסדר	0	X
מספר תביעה 1992990	0	X
ת.נזק 22/07/24	0	X
ה.עצמית 815 ש"ח שולם בקבלה 132294	0	X
חליפי 55709303 מ24/07/24 עד 31/07/24	0	X
החלפת מגן קדמי חיצוני	0	X
צביעת מגן קדמי+התאמת צבע לכנפיים	0	X
קדמיות	0	X
בדיקת כיוול רדאר	0	X

X	חשמל	0	
חלפים			
קוד	תאור	כמות	
85315K0070	מקורי-מיכל מתיז מים	1	
525350D320	מקורי-תומך מגן ימין-	1	
52119YP954	מקורי- מגן קדמי-יאר'	1	
521270D927	מקורי-כיסוי ימין למג	1	
8143B0D160	מקורי-עדשה פנס איתות	1	
538750D421	מקורי-בטנה לכנף קד' ימין-יאר'ס	1	
521290D080	מקורי-מגן קדמי תחתון	1	
8533002070	מקורי-מנוע מתיז	1	
AVHE1	חומרי עזר	1	
7201	קליפס	16	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
8881	ניקוי מעברים למערכת היברידית	.2
222	מילוי אוויר בצמיגים	0
555	מילוי נוזל שמשות ללא תשלום	0
666	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין	0
X	בוצע סידור לוחית רישוי קד' שהתעקמה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AVHE	חומרי עזר	1
Z56	נוזל שמשות	1
AV122934	מסיר פיח מע' דלק-פז	1

תלונות			
קוד	תאור	כמות	
	טיפול 15		
עבודות			
קוד	תאור	כמות	
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8	
חלפים			
קוד	תאור	כמות	
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6	
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקין	1	
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1	
AVHE	חומרי עזר	1	
AV122934	מסיר פיח מע' דלק-פז	1	
Z56	נוזל שמשות	1	

		תלונות
קוד	תאור	כמות
	הכנה למסירה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
AVZ064	חיישני רוורס+צג	0
AVZ999	מרימי שמשות בלחיצה ארוכה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVT191	סט מגיני רוח יאריס קרוס	1

חלפים

קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PW2410D002	משטח הגנה לתא המטען יאריס קרוס	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0