

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	366056	18/02/26 12:17	00:00			מכונאות	23400	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	366057	18/02/26 12:18	00:00			מכונאות	23400	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	366058	18/02/26 12:19	18/02/26 12:19			מכונאות	23400	155 בדיקות			false	

תלונות												
קוד												תאור
												155 בדיקות
עבודות												
קוד												תאור
												טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
0												SE155

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	355034	05/08/25 15:01	05/08/25 15:58			מכונאות	14699	טיפול 15			true	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול 15
עבודות												
קוד												תאור
												טיפול 15,000 ק"מ
.8												001315
חלפים												
קוד												תאור
												מקורי-מסנן שמן
1												90915YZZM3
3.6												5W30 PAZ TEC C2/C3
1												Z54
												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	345168	23/01/25 09:24	29/01/25 13:02			מכונאות	7689	סך שמש רופף			true	

תלונות												
קוד												תאור
												סך שמש רופף
עבודות												
קוד												תאור
												מגן שמש שמאלי ו/או ימני - מכלל פ+ה
.2												752101
חלפים												
קוד												תאור
												מקורי-מגן שמש שמאל
1												74320K0090B0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	342748	10/12/24 09:09	17/12/24 12:09			מכונאות	6258	רכב לא מניע מצבר חלש			true	

תלונות												
קוד												תאור
												רכב לא מניע מצבר חלש
עבודות												
קוד												תאור
												מצבר (אחד) פ+ה
.3												190011
.2												190011
חלפים												
קוד												תאור
												חליפי-חליפי-מקומי, מ
1												3362300046

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	343013	10/12/24 15:02	23/01/25 08:32			מכונאות	6258	מזגן מזגן			true	

תלונות												
קוד												תאור
												מסנן מזגן
חלפים												
קוד												תאור
												מקורי-מסנן מזגן משופ
1												87139YZZ34

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

תיקון	50	נייד	סך שמש צד ימין רופף	6258	מכונאות	כרטיס		23/01/25 08:29	10/12/24 14:47	345138		
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
סך שמש צד שמאל רופף												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
הוזמן סך שמש 2520127												
11199												
מהות תיקון	מעל 50	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	false			טעינת מצבר	6	מכונאות			08/07/24 08:40	07/07/24 14:42	335472	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טעינת מצבר												
איפוס מחשב												
ביטול מתג מולטימדיה												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
ביטול מתג מולטימדיה + טעינת מצבר												
11199												
איפוס תקלות												
11199												
מהות תיקון	מעל 50	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
									27/06/24 08:00	27/06/24 08:00	0	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי												
C027000000												
ערכת עזרה ראשונה												
PW02200056												
מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד												
U839000000												
מקורי - מדרגות צד יאריס קרוס												
U840000000												
Protection Pack Yaris Cross - משטח הגנה												
U846000000												
לתא המטען, ופס הגנה												
מקורי - מגן מושב אחורי												
U940000000												