

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	135069	10/06/26 14:53	00:00			מכונאות	51568	בדיקת חלונות אחוריים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	134715	02/06/26 15:11	07/06/26 16:43			מכונאות	51594	דפיקות בזמן נסיעה			true	

תלונות	
קוד	תאור
	דפיקות בזמן נסיעה
עבודות	
קוד	תאור
431601	מוט מייצב קדמי פ+ה
431601	מוט מייצב קדמי פ+ה
חלפים	
קוד	תאור
48820K0010	מקורי-זרוע למוט מייצב
1	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	134594	31/05/26 12:34	07/06/26 08:23			מכונאות	51594	155 בד' +בד' בלמים+כיוון פרונט			false	

תלונות	
קוד	תאור
	155 בד' +בד' בלמים+כיוון פרונט
	צלחות קד' שחוקות לבדוק
	בד' צמיגים בורג בגלגל אח' ימין לסדר
	בולמי זעזועים קד' לבדוק
	מסגרות מספר
עבודות	
קוד	תאור
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
חלפים	
קוד	תאור
SK0446502470	חליפי רפידות בלם קדמי 19קורולה
SK4351202390	חליפי סט צלחות בלם קדמי 19קורולה
SK48820K0010	חליפי מוט מייצב יאריס/אייגו2020ומעלה
TIR205/65/16OTSO	צמיג סיני 205/65/16 יאריס 21קרוס
1	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	134595	31/05/26 12:35	04/06/26 15:49			מכונאות	51568	ערכה לתיקון פנצר			false	

תלונות	
קוד	תאור
	ערכה לתיקון פנצר
	ערכה לעזרה ראשונה
	סט שטיחים
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
חלפים	
קוד	תאור
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר
PW2100D078	מקורי-שטיח לבד יאריס
1	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	128973	01/01/26 07:57	05/01/26 12:49			מכונאות	44747	מוזמן לשינוע פרי וירק טמרה - טיפול			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לשינוע פרי וירק טמרה - טיפול
	45.000 - בילאל - 0528099966
עבודות	
קוד	תאור
001345	טיפול 45,000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
1	כמות

1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
3.6	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1
1	מקורי-מגב קדמי ימין	85212YZZTB
1	מקורי-מגב קדמי שמאל	85222YZZTH

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	129126	01/01/26 10:23	05/01/26 10:24			מכונאות	44747	הח' צמיגים קדמיים			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
הח' צמיגים קדמיים												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
K1 כיוון פרונט												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
צמיג סיני 205/65/16 יאריס 21קרוס TIR205/65/16OTSO												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	121306	28/05/25 10:34	01/06/25 09:19			מכונאות	29827	שינוע-טיפול 30			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
שינוע-טיפול 30												
0528099966												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
001330 טיפול 30,000 ק"מ												
17899 מסנן אויר למצבר היברידי												
850091 להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה												
SHINUA2 שינוע הלוך-חזור												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
90915YZZM3 מקורי-מסנן שמן												
9008043037 מקורי-אטם פקק ריקון												
0882380111 מקורי-נוזל בלמים 0.5												
87139YZZ33 מקורי-מסנן מזגן												
TGMO1 מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
G92DHHK0010 מקורי-מסנן אוויר למצ												
85212YZZTH מקורי-גומיה למגב קדמ												
85212YZZTB מקורי-מגב קדמי ימין												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	111223	18/08/24 11:02	25/08/24 14:18			מכונאות	4940	טיפול 15			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 15												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
001315 טיפול 15,000 ק"מ												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
90915YZZM3 מקורי-מסנן שמן												
9008043037 מקורי-אטם פקק ריקון												
TGMO1 מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
87139YZZ33 מקורי-מסנן מזגן												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	43477	09/08/23 10:24	14/08/23 10:54			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
001300 מסירת רכב ללקוח												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
MAGENROH מגן רוח לרכב												
AVV מצלמה קידמי NOGA 69												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	31/07/23 08:00	31/07/23 08:00									
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0 חלפי-חיישני רוורס עם התראה קולית עבור מכרז BB05700000												

0	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	BB37000000
0	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	C027000000
0	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים	C055000000
0	מדבקת כוכבית 8867	M113000000
0	MOBILITY איתוראן שגרות	M707000000
0	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	M799000000
0	ערכת עזרה ראשונה	PZ49S00ED0EU
0	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	U839000000