

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	230712	01/10/25 10:06	00:00			מכונאות	112453	הכנה למכירה			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	230713	01/10/25 07:12	00:00			מכונאות	112453	אביזרים			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	319477	09/09/25 08:11	16/09/25 09:27			פחחות	112445	תיקון תאונה נזק אח ימין			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק אח ימין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות	0
120	עבודות צבע	0
123	פוח"ה חיישנים	0
X	טישטוש כנף אח ימין	0
X	טישטוש דלת קד ימין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
750770D020	מקורי-קישוט דלת אח'	1
750870D010	מקורי-קישוט דלת אח'	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	319478	09/09/25 08:13	16/09/25 09:11			פחחות	112445	נזק פנס אח שמאל			true	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	314160	11/06/25 11:19	24/06/25 08:16			מכונאות	107610	נורת מנוע דולקת			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נורת מנוע דולקת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
170021	סעפת פליטה (צד ימין) פ+ה	1.4
170101	אטם צינור פליטה פ+ה	.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
1717315050	מקורי-אטם סעפת פליטה	1
174510J030	מקורי-אטם צינור פליט	1
AV17140F3010T	סעפת פליטה מחודשת	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	311995	07/05/25 11:53	15/05/25 11:31			מכונאות	105453	שקע USB לא תקין			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שקע USB לא תקין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
86099	פ+ה שקע USB	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8619012070	מקורי-מתאם	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	311470	28/04/25	07/05/25			מכונאות	10520	טיפול 105.000			true	

						6				12:22	10:53		
תלונות													
קוד		תאור		כמות									
		טיפול 105.000											
עבודות													
קוד		תאור		כמות									
0013105		טיפול 105,000 ק"מ		.8									
חלפים													
קוד		תאור		כמות									
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1									
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		3.6									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	299240	08/10/24 09:42	22/10/24 16:19			מכונאות	89567	טיפול 90000			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			טיפול 90000									
			חניה 43									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001390			טיפול 90,000 ק"מ			1.7						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן			1						
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1						
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			3.6						
87139YZZ33			מקורי-מסנן מזגן			1						
9091901301			מקורי-מצת			3						
G92DHK0010			מקורי-מסנן אוויר למצ			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	289992	07/05/24 11:22	08/05/24 15:00			מכונאות	75428	טיפול 75.000			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				טיפול 75.000								
				חניה 7								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
001375				טיפול 75,000 ק"מ		1.2						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
90915YZZM3				מקורי-מסנן שמן		1						
9008043037				מקורי-אטם פקק ריקון		1						
TGMO1				מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		3.6						
7716947040				מקורי-אטם למסנן דלק		1						
77024K0030				מקורי-מסנן דלק		1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	283675	23/01/24 09:59	24/01/24 15:04			מכונאות	60761	טיפול - 60.000			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			טיפול - 60.000									
			37-חניה									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001360			טיפול 60.000 ק"מ			1.2						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן			1						
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1						
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			3.6						
87139YZZ33			מקורי-מסנן מזגן			1						
0882380111			מקורי-נזל בלמים 0.5			2						
17801K0030			מקורי-מסנן אוויר			1						
G92DHK0010			מקורי-מסנן אוויר למצ			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	276933	01/10/23 09:23	02/10/23 08:21			מכונאות	44837	טיפול 45000			true	
תלונות												
קוד					תאור			כמות				
					טיפול 45000							

	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	חניה 39	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79A1	בדיקת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס	3.

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000	
	חולות שורה 3	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DHHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אירוע 200555	
	ת. אירוע: 1.4.23	
	אורך צד שמאל + טסה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
121	טשטוש צבע דלת אח' שמאל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
67002K2010	מקורי-דלת ק.ש-יאריס	1
75936K2010	מקורי-מדבקה לדלת	1
75922K2010	מקורי-מדבקה לדלת	1
75074K2010	מקורי-קישוט לדלת קדמ	1
750780D020	מקורי-קישוט דלת אח'	1
756020D010	מקורי-קישוט כנף קד'	1
4260202410	מקורי-צלחת נוי	1
750880D010	מקורי-קישוט דלת אח'	1
757460D020B1	מקורי-סמל בקישוט דלת	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פלקה ריקון	1

