

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	366059	18/02/26 12:27	23/02/26 11:47			מכונאות	10314 6	אביזרים			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
אביזרים												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו												
SELACC200												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021												
PW2100D078												
1												
מקורי-ערכת עזרה ראשונה												
PW02200056												
1												
מקורי-ערכת תיקון פנצר												
42606F4913												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	366060	18/02/26 12:30	00:00			מכונאות	10314 6	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	366061	18/02/26 12:30	18/02/26 12:31			מכונאות	10314 6	155 בדיקות			false	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
155 בדיקות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות												
SEL155												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	358343	15/10/25 08:20	30/10/25 11:51			מכונאות	96643	לקוחה מתלוננת על רכב מתחמם			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
לקוחה מתלוננת על רכב מתחמם												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
פירוט ראש מנוע												
11199												
0												
העברת אביזרים												
11099												
.7												
מנוע כולל מצמד פ+ה												
120011												
1												
מנוע כולל מצמד פ+ה												
120011												
8												
מנוע כולל מצמד פ+ה												
120011												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
4												
שמן מנוע 5W30 PAZ TEC C2/C3												
Z54												
5												
סופר קולנט (1 ליטר)												
Z65												
1												
מנוע יאריס קרוס מפירוט 61049												
AV7000												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	357871	30/09/25 07:59	08/10/25 09:28			מכונאות	94255	לקוחה מתלוננת על רעשים (בנסיעה מאחור)			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
לקוחה מתלוננת על רעשים בנסיעה (מאחור)												
לטענת לקוחה כאשר מאיצים ועברים את מצב												
ECO חום מנוע עולה												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1.4												
משאבת מים ו/או אטם פ+ה												
161011												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-בית טרמוסטט+מש' מים												
1603215190												
1												
מקורי-נזל קירור 5 ל												
0888980072												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	354953	04/08/25 12:41	04/08/25 15:28			מכונאות	91842	טיפול 90000			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 90000												

לקוחה מתלוננת על רעשים מאחור בצד ימין  
בנטיעה (הוחלף בולם אח' ימין 02/24)

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
11199	בוצעה נסיעת מבחן לא נשמעו רעשים	0
11199	אין אישור לקוח לצמיגים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9091901301	מקורי-מצת	3
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע 5W30 PAZ TEC C2/C3	3.6
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
AV140	חומרי עזר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	345428	28/01/25 09:50	28/01/25 12:32			מכונאות	76311	טיפול 75			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
AV140	חומרי עזר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
7716947040	מקורי-אטם למסנן דלק	1
77103K0010	מקורי-מסנן דלק	1
85222YZZTH	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	334746	24/06/24 12:14	24/06/24 15:10			מכונאות	60627	טיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג בבדק ונמצא תקין.	0
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
11199	ניקוי מסנן היברידי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	3.6
17801K00030	מקורי-מסנן אוויר	1
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
AV140	חומרי עזר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
80X	מסיר פיח 80X PAZ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	328597	15/02/24 07:42	19/02/24 08:05			מכונאות	45160	מוזמן לפירוק והרכבה ציירה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לפירוק והרכבה ציירה	
	לבדיקת רעשים-שומע רעשים מאחורה תיקותקים	
	רעש ממוע חשמלי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
481251	בולם זעזועים אחורי (צד אחד) פ+ה	1.1

481251	בולם זעזועים אחורי (צד אחד) פ+ה	7.
<b>חלפים</b>		
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>
485300DF90	מקורי-בולם אחורי יאריס קרוס	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	328221	08/02/24 08:08	08/02/24 13:44			מכונאות	44364	טיפול 45000			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>קוד</b>
כמות												45000
תאור												טיפול 45000
רכב עלה על מדרכה בעת סיבוב פרסה-טמבון												
קדמי נתקע והגלגלים הקדמיים פרפרו על בוך-												
קיים רעשים-												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>קוד</b>
כמות												0
תאור												שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
כמות												1.1
תאור												טיפול 45,000 ק"מ
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>קוד</b>
כמות												1
תאור												מקורי-מסנן אוויר למצ
כמות												1
תאור												מקורי-מסנן שמן
כמות												1
תאור												נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב
כמות												1
תאור												חומרי עזר
כמות												1
תאור												מקורי-אטם פקק ריקון
כמות												3.6
תאור												שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY
כמות												1
תאור												מקורי-מסנן מזגן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	321287	14/09/23 07:26	14/09/23 09:53			מכונאות	30836	טיפול 30000			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>קוד</b>
כמות												30000
תאור												טיפול 30000
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>קוד</b>
כמות												0
תאור												שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
כמות												1.2
תאור												טיפול 30,000 ק"מ
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>קוד</b>
כמות												1
תאור												מקורי-מסנן אוויר למצ
כמות												2
תאור												מקורי-נוזל בלמים 0.5
כמות												1
תאור												מקורי-מסנן שמן
כמות												3.6
תאור												שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY
כמות												1
תאור												נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב
כמות												1
תאור												חומרי עזר
כמות												1
תאור												מקורי-אטם פקק ריקון
כמות												1
תאור												מקורי-מסנן מזגן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	312095	16/03/23 12:38	16/03/23 16:25			מכונאות	15336	טיפול 15.000			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>קוד</b>
כמות												15.000
תאור												טיפול 15.000
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>קוד</b>
כמות												0
תאור												שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
כמות												8.
תאור												טיפול 15,000 ק"מ
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>קוד</b>
כמות												1
תאור												מקורי-מסנן שמן
כמות												1
תאור												נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב
כמות												3.6
תאור												שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY
כמות												1
תאור												חומרי עזר
כמות												1
תאור												מקורי-אטם פקק ריקון
כמות												1
תאור												מסיר פיח 80X PAZ

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	16/08/22 08:00	16/08/22 08:00									

<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>קוד</b>
כמות												0
תאור												"קודן מפוצל GMS808 + מיגון לעלוקה (ללא כספת) והארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ"
												BB34000000

0	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	C027000000
0	דמי טיפול שעבוד	C193000000
0	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	U839000000
0	משתח Protection Pack Plus Yaris Cross" הגנה לתא המטען, חיישני רוורס עם התראה קולית, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה ופס הגנה" "	U847000000