

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	347013	23/08/26 15:42	31/08/26 11:21			מכוונאות	97597	בדיקות סלקט			true	
תלויות												
קוד		תאור					כמות					
		בדיקות סלקט										
		בדיקת מצבר + פלט										
		העברת מבחן שנתי (טסט)										
		בדיקת קניה										
עבודות												
קוד		תאור					כמות					
SEL155		טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות					0					
							0					
חלפים												
קוד		תאור					כמות					
SAILUN-2056516-98981		צמיג SAILUN 205-65-16					2					
852420R010		מקורי-מגב אחורי					1					

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	347014	23/08/26 15:47	31/08/26 11:23			מכונאות	97597	אבזור סלקט			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	אבזור סלקט											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו			0								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר			1								
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה			1								
PW2100D078	מקורי-שטיח לבד יאריס			1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	132681	13/04/26 08:30	15/04/26 16:10			מכונאות	81545	טיפול 80			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	טיפול 75											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
001375	טיפול 75,000 ק"מ			1.2								
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה			.2								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן			1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון			2								
7716947040	מקורי-אטם למסנן דלק			1								
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן			1								
77103K0010	מקורי-מסנן דלק			1								
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			3.6								
85222YZZTH	מקורי-מגב קדמי שמאל			1								
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין			1								
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר			1								
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ			1								

[illegible][illegible]

