

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	539052	06/02/26 08:56	10/02/26 13:27			מכונאות	46269	סלקט 155 בדיקות			false	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
סלקט 155 בדיקות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
SE155												
טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
C1840E												
חליפי - מסנן מזגן												
1												
HHMFILPA8254												
חליפי-מסנן אוויר יאריס קרוס K0030												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	536997	01/01/26 07:49	06/01/26 08:02			מכונאות	44324	בד' מצבר			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
רכב לא מניע												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
3												
190011												
מצבר (אחד) פ+ה												
2												
190011												
מצבר (אחד) פ+ה												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
W 3362300046												
חליפי-מצבר 45Ah (פלוס ימין) -												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	536461	22/12/25 07:50	29/12/25 10:16			מכונאות	43691	מוזמן לטיפול פה - לקוח ממתין פה			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 45												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1.1												
001345												
טיפול 45,000 ק"מ												
.1												
890988												
ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
3.6												
AV33												
שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus												
1												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
AV300												
סט מגבים חליפי												
1												
MHG92DHK0010												
חליפי - מסנן היברידי יאריס K0010												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	529240	24/07/25 07:55	10/08/25 14:08			מכונאות	35417	טסט			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טסט												
מצלמת דרך קד' יוצאת ממקומה												
חריקות מהברקסים												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
26												
העברת מבחן רישוי (טסט)												
0												
X												
בוצע הדבקה מחדש למצלמת דרך												
0												
X												
בוצעה בדיקת חריקות מהברקס- תקין												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	522844	09/03/25 07:52	10/03/25 11:59			מכונאות	28978	מוזמן לטיפול 30			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
מוזמן לטיפול 30												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1.2												
001330												
טיפול 30,000 ק"מ												
.1												
890988												
ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
3.6												
AV33												
שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus												
1												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												

1	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	מקורי-מסנן מזגן משופ	87139YZZ34
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	509701	11/06/24 08:09	20/07/24 18:14			מכונאות	14930	מוזמן לטיפול 15			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
מוזמן לטיפול 15												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
001315 טיפול 15,000 ק"מ												
890988 ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
AV33 שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus												
90915YZZM3 מקורי-מסנן שמן												
9008043037 מקורי-אטם פקק ריקון												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	480655	08/08/23 12:18	15/09/23 09:03			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
במסגרת הסכם ליסינג תפעולי												
822730												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
MESIRA מסירת רכב ללקוח												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
AVT1 הנחת אביזרים												
AVGC53433 כספת אלומיניום ל CHR												
AVGC53783 עלוקה+לוח מקשים חדש 2019												
AVT5225 לא מקורי-חיישני נסיעה לאחור+צג												
AVGC53606 מר"ש ראב 2019 4												
AVGC36112 מצלמת דרך קד+ אחורי												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	0	31/07/23 08:00	31/07/23 08:00									
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
C027000000 טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי												
PZ49S00ED0EU ערכת עזרה ראשונה												
U839000000 מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד												