

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 312092 | 08/05/25 14:59 | 20/05/25 12:12 |         |           | מכונאות | 78464  | SEL155       |            |        | false      |            |

| תלונות |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | SEL155                        |      |
|        | אביזרים בכרטיס נפרד           |      |
|        | פנס במגן קד' ימין שבור        |      |
|        | חניה 28                       |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 312093 | 08/05/25 15:01 | 20/05/25 12:11 |         |           | מכונאות | 78464  | אביזרים לרכב |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | אביזרים לרכב                            |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| SELACC200  | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                  | 1    |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| PW2100D078 | מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021          | 1    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 310483 | 10/04/25 07:39 | 10/04/25 12:39 |         |           | מכונאות | 77276  | טיפול 75.000 |            |        | true       |            |

| תלונות        |                              |      |
|---------------|------------------------------|------|
| קוד           | תאור                         | כמות |
|               | טיפול 75.000                 |      |
|               | העברת טסט -יש מסמכים         |      |
| עבודות        |                              |      |
| קוד           | תאור                         | כמות |
| 001375        | טיפול 75,000 ק"מ             | 1.2  |
| חלפים         |                              |      |
| קוד           | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |
| 7716947040    | מקורי-אטם למסנן דלק          | 1    |
| 77103K0010    | מקורי-מסנן דלק               | 1    |
| 852420D160    | מקורי-מגב אחורי              | 1    |
| AV85212YZZACT | מגב שטוח 16                  | 1    |
| AV24FLEX      | מגב 24                       | 1    |
| CH205/65/R16  | צמיג לנד סטיל יאריס +22      | 2    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 308591 | 11/03/25 07:33 | 11/03/25 07:50 |         |           | מכונאות | 74400  | מצלמה קדמית יצא מהמקום יצא מהמקום |            |        | false      |            |

| תלונות |                                   |      |
|--------|-----------------------------------|------|
| קוד    | תאור                              | כמות |
|        | מצלמה קדמית יצא מהמקום            |      |
|        | למלא נוזל שמשות                   |      |
| עבודות |                                   |      |
| קוד    | תאור                              | כמות |
| X      | בוצע מילוי נוזל שמשות             | 0    |
| X      | לקוח נשלח לפיקוק להח' תושבת מצלמה | 0    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 299742 | 20/10/24 07:17 | 20/10/24 07:19 |         |           | מכונאות | 68201  | נורה ראשית שרופה |            |        | false      |            |

| תלונות |                      |      |
|--------|----------------------|------|
| קוד    | תאור                 | כמות |
|        | נורה ראשית שרופה     |      |
| עבודות |                      |      |
| קוד    | תאור                 | כמות |
| X      | הח' נורה ראשית ימנית | 0    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 291636 | 03/06/24 09:35 | 03/06/24 11:13 |         |           | מכונאות | 61828  | טיפול 60,000 |            |        | true       |            |

| תלונות        |                                    |      |
|---------------|------------------------------------|------|
| קוד           | תאור                               | כמות |
|               | טיפול 60,000                       |      |
|               | להדביק רמקול חיישני רווס למקום נפל |      |
| עבודות        |                                    |      |
| קוד           | תאור                               | כמות |
| 001360        | טיפול 60.000 ק"מ                   | 1.2  |
| X             | בוצע הדבקת רמקול חיישני רווס       | 0    |
| חלפים         |                                    |      |
| קוד           | תאור                               | כמות |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן                     | 1    |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון                | 1    |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30       | 3.6  |
| 0882380111    | מקורי-נוזל בלמים 0.5               | 2    |
| G92DHK0010    | מקורי-מסנן אוויר למצ               | 1    |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR         | 1    |
| AV17801K0030T | מסנן אוויר חליפי                   | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 279826 | 21/11/23 10:43 | 21/11/23 15:03 |         |           | מכונאות | 46660  | 45.000-טיפול |            |        | true     |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | 45.000-טיפול                 |      |
|            | בד צמיגים                    |      |
|            | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM  |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ             | 1.1  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 279827 | 21/11/23 10:43 | 27/11/23 15:18 |         |           | מכונאות | 46660  | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM |            |        | true     |            |

| תלונות  |                             |      |
|---------|-----------------------------|------|
| קוד     | תאור                        | כמות |
|         | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM |      |
| עבודות  |                             |      |
| קוד     | תאור                        | כמות |
| XGG79F1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | 1.4  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 268842 | 21/05/23 11:09 | 21/05/23 13:19 |         |           | מכונאות | 31498  | טיפול 30000  |            |        | true     |            |

| תלונות        |                            |      |
|---------------|----------------------------|------|
| קוד           | תאור                       | כמות |
|               | טיפול 30000                |      |
|               | חניה 35                    |      |
| עבודות        |                            |      |
| קוד           | תאור                       | כמות |
| MATOK         | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.  | 0    |
| 001330        | טיפול 30,000 ק"מ           | 1.2  |
| חלפים         |                            |      |
| קוד           | תאור                       | כמות |
| 08880838531L  | מקורי- TGMO 5W30 PFE       | 3.6  |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן             | 1    |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון        | 1    |
| 0882380111    | מקורי-נוזל בלמים 0.5       | 1    |
| G92DHK0010    | מקורי-מסנן אוויר למצ       | 1    |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR | 1    |
| AV17801K0030T | מסנן אוויר חליפי           | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 259534 | 27/12/22 11:35 | 29/12/22 15:38 |         |           | מכונאות | 20971  | בוצע תיקון כנף קד' ימין על יבש - ללא |            |        | true     |            |

| עבודות |                                      |      |
|--------|--------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                 | כמות |
|        | בוצע תיקון כנף קד' ימין על יבש - ללא | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה  | ת.יציאה  | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------|----------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 256012 | 02/11/22 | 02/11/22 |         |           | מכונאות | 15281  | טיפול 15,000 |            |        | true     |            |

|            |  |  |  |                           |  |  |  |      |       |       |  |  |
|------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|------|-------|-------|--|--|
|            |  |  |  | ק"מ                       |  |  |  |      | 12:35 | 11:14 |  |  |
| עבודות     |  |  |  |                           |  |  |  |      |       |       |  |  |
| קוד        |  |  |  | תאור                      |  |  |  | כמות |       |       |  |  |
| 001315     |  |  |  | טיפול 15,000 ק"מ          |  |  |  | .8   |       |       |  |  |
| MATOK      |  |  |  | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. |  |  |  | 0    |       |       |  |  |
| חלפים      |  |  |  |                           |  |  |  |      |       |       |  |  |
| קוד        |  |  |  | תאור                      |  |  |  | כמות |       |       |  |  |
| AV10       |  |  |  | שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא  |  |  |  | 3.6  |       |       |  |  |
| 90915YZZM3 |  |  |  | מקורי-מסנן שמן            |  |  |  | 1    |       |       |  |  |
| 9008043037 |  |  |  | מקורי-אטם פקק ריקון       |  |  |  | 1    |       |       |  |  |

| מוסך    | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                  | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|---------|--------|----------------|--------------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------|------------|
|         | 245028 | 01/05/22 16:07 | 10/05/22 16:37           |         |           | מכונאות | 1      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true     |            |
| עבודות  |        |                |                          |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| קוד     |        |                | תאור                     |         |           | כמות    |        |                 |            |        |          |            |
| MESIRA  |        |                | מסירת רכב ללקוח          |         |           | 0       |        |                 |            |        |          |            |
| LB      |        |                | אקטיביייה לחלונות        |         |           | 0       |        |                 |            |        |          |            |
| MI      |        |                | התקנת מסגרת ללוחית רישוי |         |           | 0       |        |                 |            |        |          |            |
| LA      |        |                | בד' לחץ אוויר בצמיגים    |         |           | 0       |        |                 |            |        |          |            |
|         |        |                | קסטומיזציה+חיישנים       |         |           | 0       |        |                 |            |        |          |            |
| חלפים   |        |                |                          |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| קוד     |        |                | תאור                     |         |           | כמות    |        |                 |            |        |          |            |
| AV209NE |        |                | גלאי רוורס מולטימדיה     |         |           | 1       |        |                 |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית                                   | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 0     | 28/04/22<br>08:00 | 28/04/22<br>08:00 |                                           |           |       |        |              |            |        |          |            |
| חלפים      |       |                   |                   |                                           |           |       |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |       |                   |                   | תאור                                      |           |       |        | כמות         |            |        |          |            |
| C027000000 |       |                   |                   | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי       |           |       |        | 0            |            |        |          |            |
| U839000000 |       |                   |                   | מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד |           |       |        | 0            |            |        |          |            |