

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	313864	06/06/25 08:09	15/06/25 10:57			מכונאות	18310	SEL155			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		SEL155										
		אביזרים בכרטיס נפרד										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
CR6		אפוד זוהר		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	313866	06/06/25 08:12	15/06/25 10:56			מכונאות	18310	אביזרים לרכב			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			אביזרים לרכב									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
SELACC200			לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
PW02200056			מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1							
PW2100D078			מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021		1							
42606F4911			מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	299394	10/10/24 09:32	10/10/24 13:15			מכוונות	14824	טיפול 30000			true	
תלונות												
						קוד	תאור	כמות				
							טיפול 30000					
							חניה 43					
							למלא אוויר בגלגלים					
עבודות												
						קוד	תאור	כמות				
						001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2				
חלפים												
						קוד	תאור	כמות				
						08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6				
						90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1				
						9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1				
						0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1				
						G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1				
						AV87139YZZ33T	מסנ מזגן חליפי קורולה/CHR	1				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	281208	14/12/23 08:50	14/12/23 10:49			מכונאות	6811	בד פנציר			true	
תלונות												
קוד				תאור				כמות				
				בד פנציר								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	275282	31/08/23 09:35	31/08/23 13:18			מכונאות	10023	טיפול 15000 = החזרת מוט של מכסה			true	
תלונות												
קוד				תאור				כמות				
				טיפול 15000 = החזרת מוט של מכסה								
				המנוע נמצא בתא המטען)								
				חניה 7								
עבודות												
קוד				תאור				כמות				
MATOK				שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.				0				
001315				טיפול 15,000 ק"מ				.8				
חלפים												
קוד				תאור				כמות				
08880838531L				מקורי-שמן מנוע 5W30				3.6				
90915YZZM3				מקורי-מסנן שמן				1				
9008043037				מקורי-אטם פקק ריקון				1				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	264818	14/03/23 11:18	14/03/23 13:10			מכונאות	2812	החלפת קודנית אצל סאג'י			false	
תלונות												
קוד				תאור				כמות				
				החלפת מיקוד קודנית אצל סאג'י								
עבודות												
קוד				תאור				כמות				
X				החלפת מיקום קודנית ללא חיוב				0				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	264820	14/03/23 11:31	26/03/23 07:40			מכונאות	2812	ריקול DCM			true	
תלונות												
קוד				תאור				כמות				
				ריקול DCM								
עבודות												
קוד				תאור				כמות				
X				לא נדרש				0				
XGG79A1				בדיקת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס				3.				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	26/06/22 08:00	26/06/22 08:00									
חלפים												
קוד				תאור				כמות				
C027000000				טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי				0				
U839000000				מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד				0				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	248025	16/06/22 12:55	26/06/22 14:09			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד				תאור				כמות				
MESIRA				מסירת רכב ללקוח				0				
LA				בד' לחץ אוויר בצמיגים				0				
MI				התקנת מסגרת ללוחית רישוי				0				
				אקטיבציה לחלונות				0				
H				חיישני רוורס וידאו-אחריות לשנה				0				
חלפים												
קוד				תאור				כמות				
AV209NE				גלאי רוורס מולטימדיה				1				