

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	456291	20/02/26 10:40	24/02/26 18:02			מכונאות	10774 5	סלקט מגדלים 155 בדיקות			true	

תלונות												
קוד		תאור	כמות									
		סלקט מגדלים 155 בדיקות										
		החלפה 2 צמיגים קדמיה										
		ניקיון כללי הכנה למכירה										
		תיקון מכחולים מסביב לרכב										
עבודות												
קוד		תאור	כמות									
X		שכפול מפתח גולם תאום מקורי	0									
X		החלפה מייצבים ימין + שמאל	0									
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0									
SELECT		מסירה לסלקט	0									
X		שינוע מיגאל אלון ליפו וחזרה	0									
X		הכנה למכירה ניקיון כללי	0									
חלפים												
קוד		תאור	כמות									
48820K0010		מקורי-זרוע למוט מייצ	2									
17801K0030		מקורי-מסנן אוויר	1									
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן	1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	456292	20/02/26 10:41	24/02/26 17:51			מכונאות	10774 5	אביזים לסלקט			true	

תלונות												
קוד		תאור	כמות									
		אביזים לסלקט										
עבודות												
קוד		תאור	כמות									
SELACC200		לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0									
חלפים												
קוד		תאור	כמות									
PZWIGOKIT100		מקורי-ערכת טיפול רכב ממותגת	1									
42606F4913		מקורי-ערכת תיקון פנצר	1									
PW02200056		מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	231011	15/09/25 10:00	25/09/25 15:11			מכונאות	98538	טיפול +90 שטיפה			true	

תלונות												
קוד		תאור	כמות									
		טיפול +90 שטיפה										
עבודות												
קוד		תאור	כמות									
001390		טיפול 90,000 ק"מ	1.7									
850101		להב מגב אחורי פ+ה	.2									
850091		להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2									
SHINUA2		שינוע הלון-חזור	.6									
חלפים												
קוד		תאור	כמות									
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן	1									
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון	1									
TGM01		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6									
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן	1									
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5	2									
9091901301		מקורי-מצת	3									
G92DHK0010		מקורי-מסנן אוויר למצ	1									
85212YZZCV		מקורי-מגב שמשה	1									
85212YZZEC		מקורי-מגב קדמי שמאל	1									
852420D160		מקורי-מגב אחורי	1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	376277	24/03/25 09:25	24/03/25 09:33			פחחות	84705	חשבונית מתוקנת - הפעלת פוליסה			true	

תלונות												
קוד		תאור	כמות									
		חשבונית מתוקנת - הפעלת פוליסה										
עבודות												
קוד		תאור	כמות									
X		פחחות	0									
X		צבע	0									

0	חשמל	X
0	כיוון ציר אח	X
חלפים		
קוד	תאור	כמות
75605K2011	מקורי-קישוט כנף אח' ימין	1
52159YP918	מקורי-מגן אחורי-יארי	1
8191047010	מקורי-רפלקטור אחורי	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	375272	23/02/25 13:30	25/02/25 08:42			מכונאות	84702	מוזמן לשינוע לטסט אולי צריך גם טיפול			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	מוזמן לשינוע לטסט אולי צריך גם טיפול											
	(רבנית חנה מושקה, כפר -38827203.חבד											
	0504049586											

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6										
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.46										
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בגזין	.46										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	374520	02/02/25 12:47	02/02/25 12:57			פחחות	82434	נזק אחורי ימני			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	נזק אחורי ימני											

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	פחחות	0										
X	צבע	0										
X	חשמל	0										
X	כיוון ציר אח	0										

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
75605K2011	מקורי-קישוט כנף אח' ימין	1										
52159YP918	מקורי-מגן אחורי-יארי	1										
8191047010	מקורי-רפלקטור אחורי	1										
5216102030	מקורי-קליפס מגן	8										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	376276	02/02/25 09:22	24/03/25 09:22			פחחות	82434	נזק אחורי ימני			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	נזק אחורי ימני											

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	פחחות	0										
X	צבע	0										
X	חשמל	0										
X	כיוון ציר אח	0										

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
75605K2011	מקורי-קישוט כנף אח' ימין	1										
52159YP918	מקורי-מגן אחורי-יארי	1										
8191047010	מקורי-רפלקטור אחורי	1										
5216102030	מקורי-קליפס מגן	8										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	374267	26/01/25 10:17	27/01/25 08:49			מכונאות	82433	מוזמן לשינוע, טיפול+תיקון פחחות (כפר			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	מוזמן לשינוע, טיפול+תיקון פחחות (כפר											
	חבד) יש הצעה											

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2										
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6										

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										

1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
3.6	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	374269	26/01/25 10:39	30/01/25 13:27			פחחות	82433	שינוע - הפעלת פוליסה			true	
תלונות												
קוד												
שינוע - הפעלת פוליסה												
רכב חליפי קורולה 43713002												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
פחחות												
0												
צבע												
0												
חשמל												
0												
כיוון ציר אח												
0												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
מקורי-קישוט כנף אח' ימין												
1												
מקורי-מגן אחורי-ימין												
1												
מקורי-רפלקטור אחורי												
1												
מקורי-קליפס מגן												
8												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	374578	26/01/25 09:19	04/02/25 09:19			פחחות	82433	שינוע - הפעלת פוליסה			true	
תלונות												
קוד												
שינוע - הפעלת פוליסה												
רכב חליפי קורולה 43713002												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
פחחות												
0												
צבע												
0												
חשמל												
0												
כיוון ציר אח												
0												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
מקורי-קישוט כנף אח' ימין												
1												
מקורי-מגן אחורי-ימין												
1												
מקורי-רפלקטור אחורי												
1												
מקורי-קליפס מגן												
8												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	115355	03/12/24 12:52	05/12/24 16:01			מכונאות	74321	מגבים			true	
תלונות												
קוד												
מגבים												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
מגב סיליקון												
2												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	506709	10/07/24 09:48	15/07/24 14:25			מכונאות	66400	טיפול 60000			true	
תלונות												
קוד												
טיפול 60000												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
טיפול 60.000 ק"מ												
1.2												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
מקורי-מסנן שמן												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
2												
מקורי-מסנן מזגן												
1												
מקורי-מסנן אוויר												
1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
4												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	503329	25/03/24 09:20	28/03/24 10:30			מכונאות	49802	טיפול 45000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	283401	17/12/23 09:33	17/12/23 11:27			מכונאות	34558	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	280402	23/08/23 09:35	23/08/23 11:09			מכונאות	19336	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	27/02/23 08:00	27/02/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
BB05700000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית עבור מכרז	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C055000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0