

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	238013	26/02/26 11:16	00:00			מכונאות	64173	הכנה למכירת סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	237416	15/02/26 10:30	00:00			מכונאות	63145	הכנה לטסט + טסט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	233689	24/11/25 11:57	09/12/25 12:07			פחחות	57757	תביעה צד ג' - נח ביטוח מטפלים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תביעה צד ג' - נח ביטוח מטפלים	
	שמאי נתן מוסקל	
	מוקד נזק קדמי	
	(מראה לא שייכת)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע כולל טשטושים	0
X	חשמל	0
X	כיול רדאר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52119YP954	מקורי- מגן קדמי-יארי	1
525360D320	מקורי-תומך מגן שמאל-	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	10
8144B0D160	מקורי-עדשה פנס איתות	1
521290D080	מקורי-מגן קדמי תחתון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	227542	23/06/25 08:01	23/06/25 09:19			מכונאות	46815	מוזמן לטיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	הוספת חנקן מנוי שנתי	
	מנורה טיפול דולקת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
890988	ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	0
SHF-14	מילוי חנקן לצמיגים - מנוי שנתי	0
MIV-001	אנו ממליצים להחליף מסנן מזגן בכל טיפול	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-בנזין	1
AV01	חומרי ניקוי/גירוז/נוזלים	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	216305	12/09/24 11:08	13/09/24 08:40			מכונאות	31615	טיפול +30 שטיפה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול +30 שטיפה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
X	הנחת מנהל	-2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

1	חומרי ניקוי/גירוז/נוזלים	AV01
---	--------------------------	------

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	203635	02/11/23 11:37	02/11/23 15:04			מכונאות	16032	טיפול ראשון			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול ראשון	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
MIV-001	אנו ממליצים להחליף מסנן מזגן בכל טיפול	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV01	חומרי ניקוי/גירוז/נוזלים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	22/02/23 08:00	22/02/23 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
BB31000000	"הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ & 7002-CONNECTED TO APP"	0
BB37000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C193000000	דמי טיפול שעבוד	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	177054	15/02/23 11:04	28/02/23 12:42			מכונאות	1	מסירת רכב חדש ללקוח			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב חדש ללקוח	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
TOY-YARIS-91	סט מגני רוח ליאריס קרוס החדשה	1