רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	44977	10/11/26 12:24	00:00			מכונאות	60941	סלקט 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	44978	10/11/26 12:28	00:00			מכונאות	60941	אביזרים לרכב סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	43142	18/08/26 12:50	21/08/26 10:53			מכונאות	58460	בדיקה רכב לא מניע			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בדיקה רכב לא מניע	

עבודות

קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3
X	רכב הגיע עם מצבר 12 וולט לא תקין	0
X	מבדיקה, בנוסף למצבר 12V	0
X	נמצא פיוז ראשי DCDC 120 אמפר שרוף	0
X	עקב התנעה בעזרת כבלים/בוסטר שגוי	0
X	דרוש הח מצבר 12V + פיוז ראשי	0
X	שלב ראשוני	0
89299	פ+ה פיוז ראשי 120A	3

חלפים

קוד	תאור	כמות
YARIS-643	מצבר אירופאי 40	1
9098208274	מקורי-פיוז זכר 120A	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	37776	11/01/26 10:21	11/01/26 12:20			מכונאות	52389	טיפול 60000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
TOY-08880833891L	שמן מנוע מקורי	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV01	חומרי עזר כללי	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	30553	19/01/25 09:05	19/01/25 11:10			מכונאות	40370	טיפול 45000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000	
	אספקה מפתח נמצא ביסעור	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
W4+5	אחריות etamitlu לשנה RSA+5+4	0
X	קידוד+שיכפול מפתח	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
TOY-08880833891L	שמן מנוע מקורי	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AV01	חומרי עזר כללי	1
8990HK0050	מקורי-שלט מפתח	1
69515K0020	מקורי-מפתח גלם	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1

85222YZZTH	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
8524202040	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	23787	28/01/24 09:30	28/01/24 10:38			מכונאות	27184	טיפול 30000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000	
	טל' בעל הרכב: 0542240259	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	3.6
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV01	חומרי עזר כללי	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	11549	12/02/23 08:57	12/02/23 11:30			מכונאות	14673	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z93	שמן מנוע 5W30 C	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
AV01	חומרי עזר כללי	1
2022	קמפיין ללא מע"מ	-1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	11560	12/02/23 08:57	12/02/23 11:12			מכונאות	14673	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	7580	01/06/22 09:09	01/06/22 10:21			מכונאות	4168	השלמת מגיני רוח במסגרת קנית רכב			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
	השלמת מגיני רוח במסגרת קנית רכב	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
YARISGROSS	מגני רוח	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	20/02/22 08:00	20/02/22 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0
U847000000	"""Protection Pack Plus Yaris Cross - משטח הגנה לתא המטען, חיישני רוורס עם התראה קולית, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה ופס הגנה"" "	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	6031	16/02/22 08:28	21/02/22 15:18			מכונאות	10	.מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0
	הוזמן ביסעור מגיני רוח	0