

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	239310	14/01/26 10:43	00:00			מכונאות	63468	הכנה לסלט 155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	239312	14/01/26 10:45	00:00			מכונאות	63468	הזמנת אביזרים סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	237793	11/12/25 13:19	15/12/25 10:53			מכונאות	60823	בדיקת קנייה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת קנייה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע בד קניה ממצעים אצל סמי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	236602	16/11/25 08:13	16/11/25 13:26			מכונאות	59042	טיפול 60קמ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60 קמ	
	HHC בד	
	שטיפה	

עבודות		קוד
תאור	כמות	
טיפול 60.000 ק"מ	1.2	001360
נ.קוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1	890988
בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות	.3	890993
שטיחי נהג נבדק ונמצא תקין.	0	MATOK
הוחלפו 2 צמיגים קד	0	X

חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30 PFE	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AA	מסיר פיח למרססים	1
Z32	פזלון (צובר)	1
49	הצטרפות למועדון	1
FR205/65R16	צמיג CH	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	227765	18/04/25 09:12	18/04/25 11:38			מכונאות	46188	רכב הגיע בגרר לא מניע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב הגיע בגרר לא מניע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	3.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
34854533	מצבר וולטא	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	226470	17/03/25 07:46	17/03/25 13:38			מכונאות	44800	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	HHC ניקוי מסנן הייבריד	
	צנצנת במושב ליד נהג למלא בצע לבן מול ח"י	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1

890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל-HC	2.
W4+5	אחריות etamitlu לשנה 4+5.RSA	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z32	פזלון (צובר)	1
AA	מסיר פיח למרססים	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	215724	02/07/24 08:23	03/07/24 12:51			מכונאות	29914	טיפול 30 לאפס נורת טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30 לאפס נורת טיפול	
	HHC + עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	אנטנה שבורה לתת הצעת מחיר	
	לסדר מסגרת לוחית רישוי קדמית	
	נורת לחץ אויר דולקת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	2.
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1.
X	החלפת אנטנה+תיקון על יבש בגג ליד האנטנה	1
X	החלפת גומיות למגבים קדמיים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z32	פזלון (צובר)	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1
8521430380	מקורי-גומי מגבים קד	1
8607733040A0	מקורי-כיסוי אנטנה	1
867600D010	מקורי-אנטנה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	215804	02/07/24 12:45	07/07/24 10:15			מכונאות	29914	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	203837	28/08/23 14:37	28/08/23 16:06			מכונאות	15534	טיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
	שטיפה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	8.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
Z32	פזלון (צובר)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	165001	12/04/22 13:14	12/04/22 14:14			מכונאות	150	התקנת מצלמת דרך קדמית ללא חיוב			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	התקנת מצלמת דרך קדמית ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
3477	מצלמה מקליטה לרכב	1
32GB	כרטיס זכרון 32	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	164532	31/03/22 13:16	05/04/22 13:45			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
	התקנת אביזרים ללא חיוב	0
	חבר מועדון ללא חיוב עד לתאריך	0
	31.03.24 מס כרטיס מועדון	0
	2692109551	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	29/03/22 08:00	29/03/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0
U847000000	""Protection Pack Plus Yaris Cross - משטח הגנה לתא המטען, חיישני רוורס עם התראה קולית, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה ופס הגנה""	0