

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	461813	31/05/26 15:01	00:00			מכונאות	19262	הכנה לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	459764	28/04/26 11:50	30/04/26 07:15			מכונאות	17223	רעש מהבלמים בנסיעה ולחיצה על דוושת בלמים			false	

תלונות	
קוד	תאור
	רעש מהבלמים בנסיעה ולחיצה על דוושת בלמים
עבודות	
קוד	תאור
X	בוצע בד בלמים - תקין
666	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	453071	30/12/25 10:13	31/12/25 07:51			מכונאות	10237	יש ריח סיגריות חזק מאוד ברכב			false	

תלונות	
קוד	תאור
	יש ריח סיגריות חזק מאוד ברכב + יש רעש במהלך הנסיעה +להראות איך להגביר שמע בשימוש בויז
עבודות	
קוד	תאור
X	בוצע נ. מבחן עם סמי ולא נשמע רעש חריג
X	בוצע הח' מסנן מזגן +רימון ריח באישור אדם
חלפים	
קוד	תאור
W1	תרסיס לחיטוי מזגן
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	450890	17/11/25 11:56	19/11/25 12:41			מכונאות	7690	הכנה לסלקט			false	

תלונות	
קוד	תאור
	הכנה לסלקט
עבודות	
קוד	תאור
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
SELECT	מסירה לסלקט

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	451030	17/11/25 12:37	19/11/25 12:41			מכונאות	7690	אביזרים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	אביזרים
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
חלפים	
קוד	תאור
TBMTCEPHONEC	מקורי-כבל טעינה לניי
A	מקורי-ערכת טיפול רכב
B	מקורי-ערכת עזרה ראשונה
C	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	449036	13/10/25 08:07	13/10/25 09:02			מכונאות	7523	טיפול 40			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 45
עבודות	
קוד	תאור
001345	טיפול 45,000 ק"מ
8881	ניקוי מעברים למערכת היברידית
555	מליו נוזל שמשות ללא תשלום
666	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין
חלפים	
קוד	תאור
	כמות

3.6	מקורי-TGMO 5W30 PFE	08880838531L
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
1	מסיר פיח מע' דלק-פז	AV122934
1	חומרי עזר	AVHE
1	נוזל שמשות	Z56

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	435497	12/01/25 09:41	22/01/25 12:37			מכונאות	6654	פס קישוט ימין? שמאל השתחרר			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	פס קישוט ימין? שמאל השתחרר וטורפדו השתחררו											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
53099	החלפת פלסטיקים	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
538670D310	מקורי-גומיה לכנף ימי	1										
538660D310	מקורי-גומיה לכנף ימין קדמי-אר	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	434775	29/12/24 09:40	01/01/25 10:33			מכונאות	6123	פס קישוט ימין השתחרר			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	פס קישוט ימין השתחרר +פס קישוט שמאל עומד להשתחרר חלקים במחסן											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
751351	פס קישוט ימין למרזב הגג (צד אחד) פ+ה	.4										
751351	פס קישוט ימין למרזב הגג (צד אחד) פ+ה	.4										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
755510D430	מקורי-קישוט גג ימין	1										
755520D430	מקורי-קישוט גג שמאל	1										
755610D110	מקורי-קליפס לקישוט ג	4										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	434784	29/12/24 10:42	30/12/24 10:11			מכונאות	6123	פלסטיק ימין +שמאל בשמשה קדמית מתפרק			false	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	פלסטיק ימין +שמאל בשמשה קדמית מתפרק											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	בבדיקה דרוש החלפת פלסטיק לכיסוי טורפדו	0										
X	ימין+שמאל סדוקים   שבורים	0										
X	מספר הזמנה: 2508481	0										
X	חלק אווירי	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	433746	09/12/24 10:00	29/12/24 07:17			מכונאות	5987	פס קישוט ימין השתחרר			false	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	פס קישוט ימין השתחרר + פס קישוט שמאל עומד להשתחרר											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	בבד נמצא פס גומי גג לא מחזיק ומשתחרר	0										
X	מקליפס. דרוש הח פסי קישוט ימין+שמאל +	0										
X	4 קליפסים במסגרת אחריות. הזמנה 2500439	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	431353	16/10/24 08:22	16/10/24 09:37			מכונאות	5700	טיפול 30			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 30											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2										

666	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין	0
555	מילוי נזל שמשות ללא תשלום	0
<b>חלפים</b>		
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
0882380111	מקורי-נזל בלמים 0.5	1
AVHE	חומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	415214	20/11/23 08:43	28/11/23 09:03			מכונאות	3824	בד פסי קישוט בגג בולטים החוצה			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
בד פסי קישוט בגג בולטים החוצה												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
751351								פס קישוט קימי למרזב הגג (צד אחד) פ+ה			.4	
751351								פס קישוט קימי למרזב הגג (צד אחד) פ+ה			.4	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
75551K2011								מקורי-קישוט גג ימין			1	
75552K2011								מקורי-קישוט גג שמאל			1	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	414835	12/11/23 12:21	12/11/23 15:12			מכונאות	3805	בד פלסטיק על הגג שוקע לא מחובר כמו שצריך			false	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
בד פלסטיק על הגג שוקע לא מחובר כמו שצריך												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
X								בבדיקה נמצא פסי קישוט ימין + שמאל בגג			0	
X								לא יושבים כמו שצריך דרוש החלפה באחריות			0	
X								מס הזמנה - 2304188			0	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	413507	11/10/23 09:33	11/10/23 12:25			מכונאות	3705	טיפול 15 + עדכון תוכנה ליחידת			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 15 + עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001315								טיפול 15,000 ק"מ			.8	
8881								ניקוי מעברים למערכת היברידית			.2	
222								מילוי אוויר בצמיגים			0	
555								מילוי נזל שמשות ללא תשלום			0	
666								בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין			0	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
08880838531L								מקורי-TGMO 5W30 PFE			3.6	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
AVHE								חומרי עזר			1	
Z56								נזל שמשות			1	
PZ46300PB004								מקורי-ניקוי למרססים-			1	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	413509	11/10/23 09:40	11/10/23 13:24			מכונאות	3705	עדכון תוכנה ליחידת			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
XGG79F1								עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס			1.4	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	330515	23/01/23 11:50	23/01/23 12:01			מכונאות	1				true	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW2410D002	מקורי-משטח הגנה לתא	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	325650	26/10/22 17:50	27/10/22 16:33			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
AVZ064	סט חישני רורס+צג+שנה	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVT191	סט מגיני רוח יאריס קרוס	1
49	הצטרפות למועדון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	09/10/22 08:00	09/10/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PW2410D002	משטח הגנה לתא המטען יאריס קרוס	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0
U840000000	מקורי - מדרגות צד יאריס קרוס	0
U848000000	Chrome Pack Yaris Cross פסי קישוט וקישוט כרום אחורי	0