

רשימת עובדים וטיפולים

[illegible][illegible][illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	697745	25/08/24 08:19	30/08/24 11:03			פחחות	26753	ממתין לשמאי נזק קידמי שמאל			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		ממתין לשמאי נזק קידמי שמאל										
		מגן +כנף +ביטנה										
		הפעלה במגדל										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
11		עבודות פחחות		0								
12		עבודות צבע		0								
13		עבודות חשמל		0								
1		פרונט		0								
1		שיפוץ מגן קד		0								
X		הפעלה במגדל		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
53852K2010		ממורן-רפידה לבטנה קד' שמאל		1								

