

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	42902	10/08/26 12:59	00:00			מכונאות	6720	סלקט 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	42904	10/08/26 13:13	00:00			מכונאות	6720	אבירים לרכב סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	522794	30/11/25 14:17	17/12/25 14:21			מכונאות	2043	תיקון תקר גלגל אח' שמאל			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תקר גלגל אח' שמאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	תיקון תקר בגלגל אח' שמאל	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	522215	12/11/25 15:42	12/11/25 15:43			מכונאות	1391	שטיפה חיצונית			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שטיפה חיצונית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
99	51961 ע.ח. חוץ 88958 ספק שטיפה חיצונית לנד	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	520173	07/09/25 15:49	09/09/25 11:44			מכונאות	1	אביזרים מראש			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים מראש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	520174	07/09/25 15:49	16/09/25 13:40			מכונאות	1	בד' מצבר			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' מצבר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
CHECK12V	בדיקת מצבר 12V	2.

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0
UU22400000	"מבצע!" & Yaris Cross Protection pack Plus BSM LIGHT-משטח הגנה לתא מטען, פסי הגנה לדלתות, חיישני רוורס קוליים, קסטומיזציות מרמי שמשות ומערכת ניטור שטח מת מבוססת רדאר אחד	0