

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	318602	25/08/25 14:42	27/08/25 15:09			מכונאות	56607	אביזרי סלקט			true	
תלויות												
קוד		תאור		כמות								
		אביזרי סלקט										
		חניה 6										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SELACC200		לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
PW2100D078		מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021		1								
42606F4911		מקורי-ערכת תיקון פנצר		1								
PW02200056		מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	318603	25/08/25 14:44	27/08/25 15:08			מכונאות	56607	בדיקות 155			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		בדיקות 155										
		טיפול 60,000										
		חניה 6										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SEL155		.טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0								
001360		טיפול 60.000 ק"מ		1.2								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		3.6								
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		2								
G92DHK0010		מקורי-מסנן אוויר למצ		1								
AV17801K0030T		מסנן אויר חליפי		1								
AV87139YZZ33T		מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	316706	27/07/25 08:59	27/07/25 13:22			מכונאות	55358	מוזמן להעברת טסט בלבד			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		מוזמן להעברת טסט בלבד										
חלפים												
קוד		תאור			כמות							
AV85212YZZACT		מגב שטוח 16			1							
AV24FLEX		מגב 24			1							
852420D160		מקורי-מגב אחורי			1							

[illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	280659	05/12/23 09:38	05/12/23 11:32			מכונאות	29152	מוזמן לטיפול			true	

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	חניה 2	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	266943	19/04/23 11:11	19/04/23 13:10			מכונאות	14288	רכב הגיע בחילוץ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב הגיע בחילוץ	
	גזונים, גלגל ימין קד' שבורים	
	טיפול 15000	
	חניה 39	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	28/08/22 08:00	28/08/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B973000000	CONNECTED TO APP- SAVE	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	252153	19/08/22 08:15	01/09/22 15:25			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
LB	אקטיבצייה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
	חיישני רוורס	0
	אקטיבציה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1