

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	328287	02/02/26 13:14	03/02/26 07:46			מכונאות	34752	בדיקת מצבר			false	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												בדיקת מצבר
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												מצבר נבדק-בוצעה טעינה עצמית נמצא תקין
												X

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	327781	26/01/26 10:40	02/02/26 10:31			מכונאות	34747	אביזרי סלקט			true	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												אביזרי סלקט
												155 בדיקות
												החלפת מסגרות לוחית רישוי דנאל
												בדיקת צמיגים
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												0
												לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
												SELACC200
חלפים												
קוד												תאור
												כמות
												1
												מקורי-ערכת תיקון פנצר
												1
												מקורי-ערכת עזרה ראשונה
												1
												מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021
												PW2100D078
												42606F4913
												PW02200056

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	328265	26/01/26 10:29	02/02/26 10:30			מכונאות	34747	155 בדיקות			false	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												155 בדיקות
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												0
												טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
												SEL155
חלפים												
קוד												תאור
												כמות
												2
												נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד
												AVN1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	326253	04/01/26 10:56	04/01/26 15:23			מכונאות	34127	מוזמן לטסט			true	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												מוזמן לטסט

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	316717	27/07/25 09:52	27/07/25 11:00			מכונאות	28937	טיפול 30000			true	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												טיפול 30000
												בד' ריח רע מהמזגן
												חניה 36
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												1.2
												טיפול 30,000 ק"מ
												001330
חלפים												
קוד												תאור
												כמות
												3.6
												מקורי-שמן מנוע 5W30
												1
												מקורי-מסנן שמן
												1
												מקורי-אטם פקק ריקון
												1
												מקורי-נוזל בלמים 0.5
												1
												מקורי-מסנן אוויר למצ
												1
												מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR
												1
												מסנן אוויר חליפי
												AV17801K0030T
												AV87139YZ33T
												G92DHK0010
												0882380111
												9008043037
												90915YZZM3
												08880838531L

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	290678	20/05/24 08:24	17/07/24 14:52			פחחות	13965	תאונה מוקד אחורי			true	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות

	תאונה מוקד אחורי	
	מנורה מול מגדל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
122	עבודות חשמל	0
123	פו"ה חיישנים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
524530D100	מקורי-מגן אחורי תחתון	1
9046710183T	קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	288142	03/04/24 10:38	03/04/24 12:16			מכונאות	11980	שינוע- טיפול 15.000			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	שינוע- טיפול 15.000											
	סידור מצלמה אחורית											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8										
X	בוצע סידור מצלמה אחורית למקום	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	262045	01/02/23 16:15	13/02/23 16:48			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0										
LB	אקטיבציה לחלונות	0										
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0										
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0										
	חיישני רוורס	0										
	איתוראן	0										
	התקנת מצלמה קד'אח' מקליטה	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1										
AV330126	מצלמת דרך PR-2100CDV דו כיוונית	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	30/01/23 08:00	30/01/23 08:00									
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0										
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0										