

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	329009	12/02/26 09:54	23/02/26 15:54			מכונאות	28742	אביזרי סלקט			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
אביזרי סלקט												
חניה - מול דלת אולם תצוגה												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
SELACC200												
לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
1												
PW2100D078												
מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021												
1												
42606F4913												
מקורי-ערכת תיקון פנצר												
1												
PW02200056												
מקורי-ערכת עזרה ראשונה												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	329010	12/02/26 09:55	23/02/26 15:53			מכונאות	28742	בדיקות 155			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
בדיקות 155												
מסגרות דנאל												
הזמנת פנס אחורי שמאלי חיצוני												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
SEL155												
טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות												
3												
811011												
פנס אחורי מושלם - מכלל (צד אחד) פ+ה												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
1												
815600DE10												
מקורי-פנס אחורי שמאל-מחיר מוזל												
1												
AV17801K0030T												
מסנן אויר חליפי												
1												
AV85212YZZACT												
מגב שטוח 16												
1												
AV24FLEX												
מגב 24												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	325023	15/12/25 12:31	15/12/25 14:07			מכונאות	27297	מוזמן לטסט			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
מוזמן לטסט												
שחר מעביר												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	323990	28/11/25 11:50	28/11/25 11:57			פחחות	26686	תיקון תאונה מנורה למול ביטוח ישיר			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
תיקון תאונה מנורה למול ביטוח ישיר												
שמאי- קשת												
מוקד שמאל קדמי												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
X												
פחחות												
0												
X												
צבע												
0												
X												
חשמל												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
1												
756020D010												
מקורי-קישוט כנף קד'												
1												
52119YP954												
מקורי- מגן קדמי-(מחיר חליפי/מוזל)												
10												
9046710183T												
קליפס												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	323287	18/11/25 08:58	26/11/25 10:14			פחחות	26686	תיקון צד ג' מנורה למול ביטוח ישיר			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
תיקון צד ג' מנורה למול ביטוח ישיר												
אילנה טוליפ מטפלת בהסדר חיבוק												
שמאי- קשת												
מוקד- שמאל קדמי												
חלפים												

קוד	תאור	כמות
756020D010	מקורי-קישוט כנף קד'	1
52119YP954	מקורי- מגן קדמי-(מחיר חליפי/מוזל)	1
9046710183T	קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	323989	18/11/25 11:48	28/11/25 11:48			פחות	26686	תיקון צד ג' מנורה למול ביטוח ישיר			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	תיקון צד ג' מנורה למול ביטוח ישיר											
	אילנה טוליפ מטפלת בהסדר חי'בוק											
	שמאי- קשת											
	מוקד- שמאל קדמי											
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
756020D010	מקורי-קישוט כנף קד'	1										
52119YP954	מקורי- מגן קדמי-(מחיר חליפי/מוזל)	1										
9046710183T	קליפס	10										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	312727	19/05/25 08:30	19/05/25 09:45			מכונאות	22823	טיפול 30000			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 30000											
	חניה 2											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1										
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1										
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	289348	25/04/24 09:37	25/04/24 13:46			מכונאות	14681	טיפול 15.000			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 15.000											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001315	טיפול 15,000 ק"מ	0.8										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע 5W30 C2/CF/SN	3.6										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	262043	01/02/23 15:58	13/02/23 16:47			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0										
LB	אקטיביצייה לחלונות	0										
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0										
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0										
	חיישני רוורס	0										
	איתוראן	0										
		0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	29/01/23 08:00	29/01/23 08:00									

חלפים												
קוד	תאור	כמות										

0	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	C027000000
0	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	U839000000