רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	450459	02/11/26 07:58	02/11/26 15:52			מכונאות	28460	155 בדיקות			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0
X	הוחלפו 4 צמיגים	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV	צמיג סלקט 205/65/16	4
XX4	מצבר וולטה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	450460	02/11/26 07:59	00:00			מכונאות	28460	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	444082	17/06/26 09:19	17/06/26 11:10			מכונאות	24130	טיפול 45,000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45,000	
	מסגרת מספר רישוי סדוקה	
	נורת לחץ אויר דולקת	
	בדיקת שטיח	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
NOWAR	.לקוח אינו מעוניין בתוכנית אחריות.	0
X	מסגרת מספר רישוי קדמית סדוקה-	0
X	הוחלף כיסוי למסגרת	0
X	נורת לחץ אויר דולקת-סידור פנצר	0
X	אחורי שמאל-ללא חיוב	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z3	שמן מנוע	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
X0	חומרי עזר	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
85222YZZTH	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	428354	03/07/25 08:54	03/07/25 10:01			מכונאות	13258	טיפול 30,000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30,000	
	בדיקת פרונט+שטיח	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
NOWAR	.לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
BFT	בד' זוויות היגוי-נמצא תקין	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z3	שמן מנוע	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
X44	נוזל בלמים	1
Z19	חומר ניקוי פיח במערכת דלק	1
49	חידוש חברות למועדון VIP	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	412926	10/07/24 08:51	10/07/24 10:11			מכונאות	6102	טיפול 15,000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15,000	
	בדיקת שטיח	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z3	שמן מנוע	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
X0	חומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	26/07/23 08:00	26/07/23 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B205000000	סט 4 מגיני רוח	0
B908000000	קודן מפוצל GMS808 +כספת ברזל	0
BB37000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0
U841000000	מקורי - פסי קישוט יאריס קרוס	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	309081	25/07/23 09:50	25/07/23 09:50			מכונאות	8	מסירת רכב חדש			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב חדש	0