# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 345252 | 05/11/26 09:19 | 16/11/26 15:17 | | | מכונאות | 70125 | 155 בדיקות | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | 155 בדיקות | |
| | אביזרים | |
| | מסגרות | |
| | חניה 34 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| Z105 | פ'וה מוטות מייצב קדמי | .8 |
| SEL155 | .טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| AV48820K0010T | מוט מייצב יאריס/ יארי קרוס חליפי | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 345958 | 05/11/26 15:16 | 16/11/26 15:18 | | | מכונאות | 70125 | אביזרים | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | אביזרים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SELACC200 | .לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0 |
| X | פחחות | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 42606F4913 | מקורי-ערכת תיקון פנצר | 1 |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה | 1 |
| PW2100D078 | מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021 | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 334934 | 21/05/26 09:30 | 03/06/26 14:36 | | | פחחות | 61889 | תיקון תאונה מנורה למול AIG | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | תיקון תאונה מנורה למול AIG | |
| | שמאי- אבי עזיזי | |
| | מוקד- דלת קדמית ימנית | |
| | ס' טוליפ מטפלת בהסדר חיבוק | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | פחחות | 0 |
| X | צבע | 0 |
| X | חשמל | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 67001K2011 | מקורי-דלת קד' ימין-יאריס קרוס | 1 |
| 75935K2010 | מקורי-מדבקה לדלת | 1 |
| 75921K2010 | מקורי-מדבקה לדלת | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 334935 | 21/05/26 09:32 | 21/05/26 11:21 | | | מכונאות | 61889 | טיפול 60,000 + העברת טסט | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 60,000 | |
| | חניה - יורד מהפחחות | |
| | בסיום טיפול להעביר לליאת לפחחות | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001360 | טיפול 60.000 ק"מ | 1.2 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| G92DHK0010 | מקורי-מסנן אוויר למצ | 1 |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR | 1 |
| AV17801K0030T | מסנן אויר חליפי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 318367 | 21/08/25 09:51 | 21/08/25 11:51 | | | מכונאות | 45987 | מוזמן לטיפול תקופתי 45,000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לטיפול תקופתי 45,000 | |
| | חניה - שורה 3 מול מעש | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | 1.1 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע 5W30 C2/CF/SN | 3.6 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 310791 | 16/04/25 12:55 | 23/04/25 10:55 | | | פחחות | 37746 | נזק עצמי | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | נזק עצמי | |
| | דלת אחורית ימנית | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | תיקון דלת אחורית ימ+צבע | 0 |
| X | תיקון דלת קד' ימ'+צבע | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 305494 | 21/01/25 10:13 | 21/01/25 12:33 | | | מכונאות | 31217 | מוזמן לטיפול 30000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לטיפול 30000 | |
| | חניה 33 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.2 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע 5W30 C2/CF/SN | 3.6 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| G92DHK0010 | מקורי-מסנן אוויר למצ | 1 |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR | 1 |
| AV17801K0030T | מסנן אויר חליפי | 1 |
| AV85212YZZACT | מגב שטוח 16 | 1 |
| AV24FLEX | מגב 24 | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 292803 | 23/06/24 10:45 | 23/06/24 16:07 | | | מכונאות | 16580 | טיפול 15 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 15 | |
| | קודן רופף | |
| | חניה 29 | |
| | כרטיס נוסף לפחחות!!!! | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .8 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע 5W30 C2/CF/SN | 3.6 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 292836 | 23/06/24 15:39 | 02/07/24 15:16 | | | פחחות | 16580 | מוזמן לטיפול + שינוע | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | תיקון תאונה פנס+פח | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| X | תיקון+פו"ה צבע מגן קדמי | 0 |
| X | תיקון+צבע כנף קדמית ימנית | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 123 | פנס ראשי ימין (משומש) | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 278519 | 31/10/23 10:04 | 27/11/23 14:34 | | | מכונאות | 1 | אביזרים | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | אביזרים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| LB | אקטיבצייה לחלונות | 0 |
| MI | התקנת מסגרת ללוחית רישוי | 0 |
| LA | בד' לחץ אוויר בצמיגים | 0 |
| X | איתוראן | 0 |
| X | חיישני רוורס | 0 |
| X | תיק דנאליס | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| AV209NE | גלאי רוורס מולטימדיה | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 29/10/23 08:00 | 29/10/23 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי | 0 |
| PW02200056 | ערכת עזרה ראשונה | 0 |
| U839000000 | מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד | 0 |