

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	733026	23/06/25 12:09	00:00			מכונאות	69913	בד' קניה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	733027	23/06/25 12:09	00:00			מכונאות	69913	אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	76292	10/06/25 09:41	11/06/25 12:52			מכונאות	69306	טסט / שינוע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
סטט / שינוע		
עבודות		
קוד	תאור	כמות
TESTIDF	לקיחת הרכב למכון רישוי עבור סטט	5
AGRAIDF	אגרת רישוי	59
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	71317	17/11/24 13:23	28/11/24 08:58			פחות	58622	מבוטח מוביליטי דבש			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מבוטח מוביליטי דבש	
	מוקד אח	
	שמאי אייל נרקיס	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	מוביליטי דבש	0
X	מוקד אחורי	0
X	תאריך אירוע 24/10/24	0
X	שמאי אייל נרקיס	0
X	רכב חלופי מספר 385-17-203	0
X	מתאריך 17/11/24-27/11/24	0
X10	פ/ה מגן אחורי + ישור דלת מטען + התאמת	0
X10	מרווחים	0
X	שיפוץ מגן אחורי	0
X20	צביעת מגן אחורי + מכסה מטען	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
524530D100	מקורי-מגן אחורי תחתו	1
90467	חומרי עזר לפחחות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	71588	17/11/24 13:36	27/11/24 15:33			מכונאות	58622	טיפול 60,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60,000	
	החלפת פילטר מזגן + סידור שעון	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	67719	10/06/24 08:53	11/06/24 09:01			מכונאות	51209	מבחן שנתי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות

	מבחן שנתי	
	שינוע היל"ש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
AGRADIESEL	אגרת טסט רכב דיזל	.42
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.48
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8521428090	מקור-גומי מגב קדמי	1
8521430380	מקור-גומי מגבים קד	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	66446	11/04/24 08:23	11/04/24 10:07			מכונאות	46655	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	60691	13/08/23 09:15	13/08/23 16:46			מכונאות	30222	טיפול 30.000			true	

[illegible]

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	60693	13/08/23 09:19	13/08/23 16:43			מכונאות	30222	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	53475	30/11/22 08:29	04/12/22 07:58			מכונאות	14348	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	0	21/06/22 08:00	21/06/22 08:00									

חלפים		00.00	00.00
קוד	תאור	כמות	
BB37000000	הסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0	

0	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	C027000000
0	מדבקת כוכבית 8867	M113000000
0	MOBILITY חיישני רוורס עם התראה קולית	M798000000
0	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	U839000000