

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	538042	25/09/25 15:03	28/09/25 09:26			מכונאות	10669 4	סלקט			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		סלקט										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
17801K0030		מקורי-מסנן אוויר		1								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
85212YZZCV		מקורי-מגב שמשה		1								
85212YZZEC		מקורי-מגב קדמי שמאל		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	538043	25/09/25 15:04	08/10/25 11:13			מכונאות	10669 4	HHC			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			HHC									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
89099			בדיקת HHC סלקט			0						
890992			בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט			0						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	538044	25/09/25 15:06	28/09/25 09:32			מכונאות	10669 4	אביזרים			true	
תלויות												
קוד			תאור		כמות							
			אביזרים									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
SELACC200			לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
PW2100D074			מקורי- סט שטיחי גומי		1							
PW02200056			מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1							
PZWIGOKIT100			מקורי-ערכת טיפול רכב		1							
42606F4911			מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	145898	21/07/25 09:55	22/07/25 15:36			מכונאות	98941	טיפול 90.000 + הכנה למבחן + העברת טסט			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	טיפול 90.000 + הכנה למבחן + העברת טסט											
	שינוע											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001390	טיפול 90,000 ק"מ		1.7									
SHINUA2	שינוע הלון-חזור		.6									
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במין		.41									
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי		.41									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		3.6									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1									
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5		2									
9091901301	מקורי-מצת		3									
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	144524	25/06/25 08:05	02/07/25 11:24			מכונאות	95254	רעש בזמן נסיעה-הזמן בולם אחורי ימין			true	
תלונות												
קוד						תאור		כמות				
						רעש בזמן נסיעה-הזמן בולם אחורי ימין						
						שובל						

עבודות		
קוד	תאור	כמות
481251	בולם זעזועים אחורי (צד אחד) פ+ה	1.1
481251	בולם זעזועים אחורי (צד אחד) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
485300DF90	מקורי-בולם אחורי יאריס קרוס	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	144086	11/06/25 08:19	25/06/25 08:04			מכונאות	94790	בזמן נסיעה יש רעשים+רעידה בזמן בלימה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בזמן נסיעה יש רעשים+רעידה בזמן בלימה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
14099	הוזמן בולם אחורי ימין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	143037	21/05/25 09:43	25/05/25 14:02			מכונאות	92524	רעשים בזמן נסיעה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רעשים בזמן נסיעה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע חיזוק ברגים בגריל מגבים	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	137600	11/02/25 08:37	12/02/25 08:54			מכונאות	81725	טיפול 75000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75000	
	אסף 0509100977	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	130583	25/09/24 08:14	26/09/24 07:47			מכונאות	65194	טיפול 60000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
890988	בניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	127877	01/08/24 08:38	06/08/24 07:30			מכונאות	58911	מוזמן להכנה+טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן להכנה+טסט	
	אסף 0509100977	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.48
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.39

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל	מהות
------	-------	---------	---------	---------	-----	-------	--------	--------------	-------	--------	-----	------

תיקון		50 ש	נייד		תיקון תאונה לפי דוח שמאי		54846	פחחות	כרטיס			16/06/24 09:59	03/06/24 15:41	124931		
תלונות																
קוד			תאור			כמות										
			תיקון תאונה לפי דוח שמאי													
			שמאי - שחף פופר													
עבודות																
קוד			תאור			כמות										
42099			עבודות			0										
52099			צבע			0										
S-883151			מעבה - מכלל פ+ה			1.8										
S-160011			ראדיאטור פ+ה			2.8										
14099			כיול TSS			0										
14099			חשמל			0										
14099			חומרי עזר			0										
88399			מילוי גז1234+ואקום+שמן מחדש			0										
14099			בדיקת +כיוון פרונט			0										
חלפים																
קוד			תאור			כמות										
521290D080			מקורי-מגן קדמי תחתון			1										
526180D180			מקורי-בטנה קשיחה קדמ			1										
514410D450			מקורי-כיסוי מנוע			1										
530280D130			מקורי-תומך			1										
52119YP954			מקורי- מגן קדמי-יארי			1										
16400K0050			מקורי-מצנן מים-יאריס			1										
811700DP30			מקורי-רפלקטור קדמי ש			1										
53212K0010			מקורי-תומך			1										
514100D060			מקורי-כיסוי מנוע			1										
9046707201			מקורי-קליפס ביטנה קד			15										
5216102030			מקורי-קליפס מגן			10										
16711K0060			מקורי-כונס אוויר למצ			1										
0888980072			מקורי-נוזל קירור 5 ל			1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	123402	05/05/24 07:59	06/05/24 14:25			מכונאות	53442	החלפת מגבים			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				החלפת מגבים								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
850091				להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה		.2						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
8521430380				מקורי-גומי מגבים קד		1						
8521428090				מקורי-גומי מגב קדמי		1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	121723	31/03/24 09:11	06/05/24 14:23			מכונאות	49500	טיפול 45			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				טיפול 45								
				בדיקת פילטר מזגן								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
001345				טיפול 45,000 ק"מ		1.1						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
TGMO1				מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		3.6						
9008043037				מקורי-אטם פקק ריקון		1						
90915YZZM3				מקורי-מסנן שמן		1						
87139YZZ33				מקורי-מסנן מזגן		1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	302624	21/09/23 09:12	27/09/23 10:45			פחחות	35855	פחחות			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			פחחות									
			שמאי:שחר פופר									
			תאריך: 08/9/2023:									
			מוקד נזק: קדמי									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
XX30			עבודות פחחות כלליות			0						

XX40	עבודות צבע כלליות	0
XX20	עבודות חשמלאות כלליות	0
XX10	החלפת רדאר וכיול	3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
882100D010	מקורי-חיישן	1
811300DP30	מקורי-רפלקטור קדמי י	1
52119YP954	מקורי-כיסוי מגן קדמי	1
521140D020	מקורי-תושבת מספר	1
753100D010	מקורי-סמל קדמי	1
521270D927	מקורי-כיסוי ימין למג	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	302239	10/09/23 13:18	05/10/23 13:42			מכונאות	34107	טיפול 30			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			טיפול 30									
			0526472424 - סחי									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001330			טיפול 30,000 ק"מ		1.2							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
0882380111			מקורי-שמן בלמים		1							
G92DHK0010			מקורי-מסנן אוויר למצ		1							
87139YZZ33			מקורי-מסנן מזגן		1							
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		3.6							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	300496	27/07/23 14:39	21/09/23 13:29			פחחות	27221	פחחות			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	פחחות דוח פרטי מגדל											
	שמאי:שחף פופר											
	תאריך 13/7/2022											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
XX30	עבודות פחחות כלליות			0								
XX40	עבודות פחחות כלליות			0								
XX20	עבודות חשמלאות כלליות			0								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
52159YP918	מקורי-מגן אחורי-יאריס קרוס			1								
524530D100	מקורי-מגן אחורי תחתו			1								
520230W020	מקורי-תומך מגן אחורי			1								
583070D450	מקורי-פח אחורי-יאריס קרוס			1								
670050D802	מקורי-דלת מטען-יאריס קרוס			1								
AV-051	חיישני רוורס ללא צג(GMS)			1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	311976	14/03/23 13:39	20/03/23 12:47			מכונאות	15906	נזק קדמי - תביעה לפוליסה מגדל (יוניון			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	נזק קדמי - תביעה לפוליסה מגדל (יוניון											
	מוביליטי)											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
X2	צבע			0								
X3	חשמל			0								
X1	כיוון פרונט			0								
X1	כיול ראדר			0								
X1	פחחות			0								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
52119YP954	מקורי- מגן קדמי-יארי			1								
8144B0D160	מקורי-עדשה פנס איתות קד' שמאל-			1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	311977	14/03/23 13:42	11/04/23 09:37			מכונאות	15906	טיפול 15			true	

חלפים	
קוד	תאור
BB37000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט
M113000000	מדבקת כוכבית 8867
M798000000	MOBILITY חיישני רוורס עם התראה קולית
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים