

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	329777	24/08/25 14:17	00:00			מכונאות	123009	השבחה -טיפול HHC+120			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	225844	02/03/25 15:31	13/03/25 08:41			מכונאות	114674	נורות דולקות בלוח שעונים בנטיעה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נורות דולקות בלוח שעונים בנטיעה	
	שינוע, לקוחה קיבלה רכב חליפי	
	אופק- 0504515558	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
3362300046	חליפי-חליפי-מקומי, מ	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	115574	10/12/24 15:11	11/12/24 10:36			מכונאות	109321	מוזמן לטיפול 105			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 105	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	428525	15/08/24 09:27	25/08/24 15:26			מכונאות	97893	טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טסט	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.62
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנת	.48
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	.39

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	111457	17/07/24 07:57	18/07/24 07:24			מכונאות	93881	מוזמן לטיפול 105			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 105	
	מגבים	
	רעידות בהנעה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
AV022	מגב סיליקון	2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	108438	09/04/24 11:02	10/04/24 12:57			מכונאות	78698	טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות

עבודות		
קוד	תאור	כמות

