

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	930394	30/07/26 13:53	00:00			מכונאות	67805	הכנה למכירה			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	929024	12/07/26 11:45	12/07/26 13:00			מכונאות	66918	החלפת מצבר			true	

תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
החלפת מצבר												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
190011												
מצבר (אחד) פ+ה												
.3												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
3362300046SH												
חליפ-מצבר 40												
1												

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	928930	10/07/26 09:21	10/07/26 11:05			מכונאות	66890	בדיקת מצבר לא מניע			false	

תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
בדיקת מצבר לא מניע												
לעדכן קילומטר בכרטיס												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
X												
לקוח מלין רכב מניע בעזרת בוסטר												
0												
X												
מבדיקה נמצא מצבר תקין												
X												
רכב שוחרר להמשך מעקב												
0												

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	913830	09/12/25 07:49	09/12/25 08:54			מכונאות	57070	טיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 60,000 ק"מ	1.2
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
BAT	בדיקת מצבר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
Z28B	מנקה פיה למנוע - בנזין	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מקורי-מסנן שמן	1	90915YZZM3
מסנן מתיז שמשות	1	Z16
נזל לניקוי שמשות 4 ליטר	1	Z17
מנקה פיה למנוע - בבזין	1	Z28B
ניקוי מנוע	1	RNNIK
תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע	1	LM002
מקורי-מסנן אוויר	1	17801K0030

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	879120	21/05/24 07:33	21/05/24 09:05			מכונאות	27771	מוזמן לטיפול 30 ימים HVO			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 30 יאריס קרוסו HV	
	כיוון פרונט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
BAT	בדיקת מצבר	0
431WHE	כיוון פרונט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z17	נזל לניקוי שמשות 4 ליטר	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע STP	1
LX100	חומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	862308	14/08/23 07:48	14/08/23 08:32			מכונאות	12849	טיפול 15.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15.000	
	לסדר פס קישוט של גג	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z17	נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר	1
Z28B	מנקה פיה למנוע - בבזין	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
NOCO-GB40	מצבר עזר נייד 1000 אמפר	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע LM	1

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
BB36000000	"קודן מפוצל GMS808 +כספת ברזל והארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ"	0
BB44000000	יארס קרוס - מגיני בוץ + חיישני רוורס עם התראה קולית+מרימי שמשות בלחיצה ארוכה	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יארס קרוס קדמי בלבד	0
U848000000	Chrome Pack Yaris Cross פסי קישוט וקישוט כרום אחורי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	816306	23/08/22 13:02	24/08/22 17:51			מכונאות	3	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד							תאור			כמות		
MESIRA							מסירת רכב ללקוח			0		