

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	327531	22/01/26 10:09	25/01/26 12:33			מכונאות	85622	בדיקות 155			false	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	בדיקות 155											
	מסגרות דנאל											
	חניה - שורה 1 ממול											

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	327533	22/01/26 10:10	25/01/26 12:33			מכונאות	85622	אביזרי סלקט			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	אביזרי סלקט											

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0										

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
PW2100D078	מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021	1										
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1										
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	326270	04/01/26 13:30	04/01/26 15:27			מכונאות	84381	החלפת צמיגים			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	החלפת צמיגים											

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
CH205/65/R16	צמיג לנד סטיל יאריס +22	4										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	318739	27/08/25 11:29	16/10/25 15:29			מכונאות	75890	החלפת מצבר			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	החלפת מצבר											

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
AVM35	מצבר 35A שופ (קוביה תואם 40A)	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	317941	14/08/25 08:35	14/08/25 11:03			מכונאות	75833	טיפול 75000			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 75000											
	חניה 39											

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2										

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6										
7716947040	מקורי-אטם למסנן דלק	1										
77103K0010	מקורי-מסנן דלק	1										
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1										
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1										
AV24FLEX	מגב 24	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	307654	24/02/25 08:52	24/02/25 10:50			מכונאות	60751	מוזמן טיפול 60,000			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										

	מוזמן טיפול 60,000	
	חניה 36	
<b>עבודות</b>		
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
<b>חלפים</b>		
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1
AV24FLEX	מגב 24	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	297414	04/09/24 12:27	01/11/24 08:39			פחחות	49576	תיקון תאונה צד ג' נשלח בקשה לחיבוק			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>כמות</b>
תיקון תאונה עצמי לבקשת מורן												
מנורה מול שומרה												
שמאי - קשת												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>כמות</b>
עבודות פחחות												0
111												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>כמות</b>
מקורי-רפלקטור קד' L (מחיר מוזל)												1
מקורי-עדשה פנס איתות (מחיר מוזל)												1
מגן קדמי חיצוני עליון (משומש)												1
מגן קד' חיצוני תחתון (משומש)												1
קליפס												10
811700DP30												
8143B0D160												
123												
123												
9046710183T												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	293093	27/06/24 08:40	27/06/24 11:11			מכונאות	45281	טיפול 45000			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>כמות</b>
טיפול 45000												
פלסטיק נפל -נמצא ליד ידית בלם												
תא כפפות -נפתח מהר מאד												
חניה 6												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>כמות</b>
שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.												0
טיפול 45,000 ק"מ												1.1
001345												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>כמות</b>
מקורי-שמן מנוע 5W30												3.6
מקורי-מסנן שמן												1
מקורי-אטם פקק ריקון												1
מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR												1
08880838531L												
90915YZZM3												
9008043037												
AV87139YZZ33T												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	282981	14/01/24 09:02	14/01/24 15:56			מכונאות	30458	מוזמן לטיפול			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>כמות</b>
מוזמן לטיפול												
טיפול 30000												
סידור פנס קד שמ												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>כמות</b>
טיפול 30,000 ק"מ												1.2
001330												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>כמות</b>
מקורי-מסנן שמן												1
מקורי-אטם פקק ריקון												1
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												3.6
מקורי-נוזל בלמים 0.5												2
מקורי-מסנן אוויר למצ												1
מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR												1
מסנן אויר חליפי												1
90915YZZM3												
9008043037												
TGMO1												
0882380111												
G92DHK0010												
AV87139YZZ33T												
AV17801K0030T												

