

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	907881	04/09/25 14:47	00:00			מכונאות	33760	הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	893454	14/01/25 07:26	14/01/25 09:28			מכונאות	23311	טיפול 30 יאריס קרוס			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30 יאריס קרוס	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 תקופתי	1.2
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
BAT	בדיקת מצבר	0
431WHE	כיוון פרונט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z17	נזל לניקוי שמשות 4 ליטר	1
Z28B	מנקה פיה למנוע - בנזין	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	871602	16/01/24 14:04	16/01/24 15:19			מכונאות	11538	מוזמן לטיפול ראשון יאריס קרוס			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול ראשון יאריס קרוס	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
11199	מאושר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	850414	24/01/23 13:31	24/01/23 13:56			מכונאות	215	התקנת מצלמה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	התקנת מצלמה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX20	התקנת מצלמה	0
11199	מאושר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
RNNO0733	מצלמת דרך קדמית + אחורית FHD	1
RNNO0599	שקע מצית סיגריות + חוט	1
RNMM035	כרטיס זיכרון למצלמת דרך 32GB	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	800132	18/01/23 11:14	18/01/23 15:13			מכונאות	5	רכב חדש			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב חדש	

עבודות												
קוד			תאור			כמות						
MESIRA			מסירה			0						
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	16/01/23 08:00	16/01/23 08:00									
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
B205000000			סט 4 מגני רוח			0						
C027000000			טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי			0						
C211000000			רישוי 2023			0						
PW2100D074			סט שטיחי גומי יאריס קרוס			0						
U839000000			מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד			0						
U847000000			"Protection Pack Plus Yaris Cross" - משטח הגנה לתא המטען, חיישני רוורס עם התראה קולית, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה ופס הגנה" " "			0						
U850000000			ערכת גלגל ספייר יאריס קרוס			0						