

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	746844	26/07/26 09:05	00:00			מכונאות	46011	155 בד' סלקט +בד' מצבר מידטרוניקס			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	746845	26/07/26 09:06	03/08/26 16:09			מכונאות	46011	אביזרים סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW2100D078	מקורי-שטיח לבד יאריס	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	729263	26/11/25 07:51	26/11/25 15:43			מכונאות	37580	מוזמן לטיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	'טיפול+45000 בד פרונט+מילוי חנקן בצמיגים	
	+רחיצה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
27	בד מצבר כולל תדפיס	0
47	איפוס נורת טיפול	0
431WHE	בד פרונט	0
006	מלי חנקן ארבעה צמיגים	.22
5	בחנית רכב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
ETU4P	מקטין חיכך ומגן על המנוע	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	73439	06/02/25 11:05	14/02/25 07:48			פחחות	27695	מבוטח ישיר הסדר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מבוטח ישיר הסדר	
	מוקד אחורי ימין	
	שמאי צבי ברודט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	יצחקי טליה מבוטח ישיר הסדר	0
X	מוקד אחורי ימין	0
X	שמאי צבי ברודט	0
X	תאריך אירוע 30/01/25	0
X	מספר 2073251 תביעה	0
X	העצמית 815 ש"ח שולם 2795 בקבלה	0
X	רכב חלופי מספר 825-73-503	0
X	מתאריך 06/02/25-11/02/25	0
X10	פה דלת אחורי ימין + ישור כנף אחורי ימין	0
X10	+ קשת כנף אחורי ימין	0
X20	צביעת דלת + כנף אחורי ימין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
67003K2010	מקורי-דלת א י - יארי	1
75923K2010	מקורי-מדבקה לדלת ימי	1
75605K2011	מקורי-קישוט כנף אח' ימין	1
750870D010	מקורי-קישוט דלת אח'	1
758730D010	מקורי-קישוט דופן אח' ימין	1
90467	חומרי עזר לפחחות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	655759	08/02/23 16:46	08/02/23 16:46			מכונאות	7	מסירת רכב חדש			true	
עבודות												
קוד				תאור			כמות					
MESIRA				מסירת רכב חדש			0					
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	655760	08/02/23	01/03/23			מכונאות	7	מסירת רכב			true	

					ללקוח					14:22	16:46		
תלונות													
קוד										תאור		כמות	
										נפתח לצורך תיעוד מסירה			
עבודות													
קוד										תאור		כמות	
MESIRA										מסירת רכב ללקוח		0	