

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	549792	03/09/26 13:02	07/09/26 10:56			מכונאות	97692	שטיפה חוסיין			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שטיפה חוסיין	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	549270	24/08/26 14:38	02/09/26 14:49			מכונאות	97692	סלקט -155			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט HHC+155	
	שטיפה חוסיין	

עבודות		קוד
תאור	כמות	
טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0	SEL155
בדיקת סוללה היברידית בתום האחזיות ל-HHC-	3	890991
ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1	890988

חלפים		קוד
תאור	כמות	
סט מגבים חליפי	1	AV300
חליפי-רפידות בלם קדמי קורולה 19	1	HHMBRSP4368
מקורי-קליפס ביטנה קד	5	9046707201
חליפי - מסנן מזגן	1	C1840E
חליפי-מסנן אוויר יאריס קרוס K0030	1	HHMFILPA8254
תעודה להארכת אחריות לסוללה היברדית	1	AVHHC

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	85344	09/07/26 13:18	04/08/26 12:49			מכונאות	95862	נורת תקלה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סט / שינוע	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שתי	4.
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	43.
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	62.
850101	להב מגב אחורי פ+ה	2.
11099	טסט חוזר	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
852420D160	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	85120	01/07/26 07:45	23/07/26 12:56			פחחות	95862	מוביליטי ת עצמית			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוביליטי דבש	

	מוקד ימין	
	שמאי אייל נרקיס	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	מבוטח מוביליטי דבש	0
X	מוקד ימין	0
X	שמאי אייל נרקיס	0

X	תאריך אירוע 29/06/26	0
X10	פ/ה מגן קדמי + פ/ה כנף קדמי ימין + ישור	0
X10	דלת קדמי ימין +ישור פחיות לדופן + פ/ה סף	0
X20	צביעת מגן קדמי + כנף ימין + דלת ימין	0
X30	עבודות חשמל	0
X10	שיפוץ מגן קדמי	0
X	שיפוץ גנט	0
X	שיפוץ פנס קדמי ימין	0
X	איפוס ולימוד TSS	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
53811K2010	מקורי-כנף קי. - יאריס קרוס	1
538750D421	מקורי-בטנה לכנף קד' ימין-יאריס	1
521290D080	מקורי-מגן קדמי תחתון-יאריס קרו	1
8143B0D160	מקורי-עדשה פנס איתות קד' ימין-	1
756010D010	מקורי-קישוט כנף קד' ימין-יאריס	1
75073K2010	מקורי-קישוט דלת קד'	1

90467	חומרי עזר לפחחות	1
75850K2010	מקורי-קישוט סף ימין-יארס קרוס	1
1	גשר קדמי ראשי משומש	1
2	מתלה קדמ ימין משומש	1
1	מוט דחיף ימין להגה חליפי	1
2	הצה הגה ימין חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	459255	19/04/26 11:19	30/04/26 11:34			מכונאות	86281	טיפול 75.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75.000	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.68
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	454887	29/01/26 08:22	30/01/26 07:35			מכונאות	76676	בדיקת בלמים חורקים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	בדיקת בלמים חורקים
	שינוע
עבודות	
קוד	תאור
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
11099	בוצע נסיעת מבחן + פירוק והרכבת גלגלים-תק

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	449779	28/10/25 07:29	05/11/25 13:29			מכונאות	65195	טיפול + 60 שיוע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
85222YZZTH	מקורי-מגב קדמי שמאל 600	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין 400 מ"מ	1
AVHE	חומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	355378	12/08/25 13:25	13/08/25 14:45			פחות	56381	טוט + שנוע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טסט + שנוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA1	שינוע כיוון אחד	3.
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	41.
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בבזין	41.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	29355	15/05/25 13:46	18/05/25 10:48			מכונאות	46808	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות

		טיפול 45	
עבודות			
קוד	תאור	כמות	
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1	כמות
חלפים			
קוד	תאור	כמות	
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6	3.6

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	29204	11/05/25 09:36	20/05/25 12:36			פחחות	46808	שמשות קד' אח' +מראות			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	שמשות קד' אח' +מראות											
	רכב הגיע בגרר											
	שמאי אייל נרקיס											
	יש הסדר											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	פחחות דלת מטען ועמוד קדמי	0										
X	צבע	0										
X	זגגות פ"ה שמשה קדמי+אחורי	0										
X	החלפת 2 מראות שמאל וימין	0										
671011	דלת קדמית - שמשה ו/או מוביל (צד אחד) פ+ה	.5										
671011	דלת קדמית - שמשה ו/או מוביל (צד אחד) פ+ה	.5										
671021	דלת אחורית - שמשה ו/או מוביל (צד אחד) פ+	.5										
671021	דלת אחורית - שמשה ו/או מוביל (צד אחד) פ+	.5										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
75935K2010	מקורי-מדבקה לדלת קד' ימ'	1										
75936K2010	מקורי-מדבקה לדלת קד' שמ'	1										
75923K2010	מקורי-מדבקה לדלת ימין	1										
75927K2010	מקורי-מדבקה לדלת	1										
879400DE40	מקורי-מראה חיצונית שמאל-יאריס	1										
879100DE40	מקורי-מראה חיצונית ימין-יאריס	1										
8794502370B5	מקורי כיסוי מראה שמאל	1										
8791502380B5	מקורי-כייסוי מראה ימין	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	24368	23/09/24 08:40	25/09/24 14:02			מכונאות	28959	טיפול 30			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			טיפול 30									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001330			טיפול 30,000 ק"מ		1.2							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		3.6							
87139YZZ33			מקורי-מסנן מזגן		1							
0882380111			מקורי-נוזל בלמים 0.5		2							
G92DHK0010			מקורי-מסנן אוויר למצ		1							

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	20445	28/02/24 09:42	03/03/24 14:58			מכונאות	14701	מוזמן לטיפול 15			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	מוזמן לטיפול 15											
	בד' שטיח קד'											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
001315	טיפול 15,000 ק"מ			.8								
850081	מכלל להב מגב אחורי פ+ה			.1								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן			1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון			1								
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			3.6								
852420D160	מקורי-מגב אחורי			1								

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	-------	--------	------------	------------

תיקון	50 ש"ח	נייד				כרטיס					
								31/07/23 08:00	31/07/23 08:00	0	
חלפים											
קוד						תאור			כמות		
BB05700000						חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית עבור מכרז			0		
BB37000000						קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט			0		
C027000000						טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי			0		
C055000000						הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים			0		
M022000000						דלקן ליסינג MOBILITY			0		
M113000000						מדבקת כוכבית 8867			0		
M707000000						MOBILITY איתוראן שגרות			0		
M799000000						MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים			0		
PZ49S00ED0EU						ערכת עזרה ראשונה			0		
U839000000						מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד			0		