

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 350915 | 18/05/25<br>10:57 | 00:00   |         |           | מכונאות | 53256  | סלקט         |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 350916 | 18/05/25<br>10:58 | 27/05/25<br>09:28 |         |           | מכונאות | 53256  | אביזרים      |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                          |      |
|------------|------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                     | כמות |
|            | אביזרים                                  |      |
| עבודות     |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| SELACC200  | .לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים      |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| PW2100D078 | מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021           | 1    |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                   | 1    |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                   | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|---------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 900458 | 07/05/25<br>11:45 | 12/05/25<br>10:09 |         |           | פחחות | 53183  | תיקון הרכב לפי הערכת שמאי |            |        | true       |            |

| תלונות     |                           |      |
|------------|---------------------------|------|
| קוד        | תאור                      | כמות |
|            | תיקון הרכב לפי הערכת שמאי |      |
| עבודות     |                           |      |
| קוד        | תאור                      | כמות |
| XX30       | עבודות פחחות              | 0    |
| XX40       | עבודות צבע                | 0    |
| XX30       | עבודות חשמל               | 0    |
| XX30       | עבודות איטום              | 0    |
| חלפים      |                           |      |
| קוד        | תאור                      | כמות |
| 750870D010 | מקורי-קישוט דלת אח'       | 1    |
| 75923K2010 | מקורי-מדבקה לדלת ימי      | 1    |
| 67003K2010 | מקורי-דלת א'              | 1    |
| AV         | דלת חדשה במחיר משומש      | 1    |
| AV-Z       | קליפסים, מהדקים           | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 898795 | 07/04/25<br>11:16 | 10/04/25<br>09:01 |         |           | מכונאות | 52693  | העברת טסט    |            |        | true       |            |

| תלונות     |                             |      |
|------------|-----------------------------|------|
| קוד        | תאור                        | כמות |
|            | העברת טסט                   |      |
|            | שינוע קדימה - צורן          |      |
| עבודות     |                             |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | .46  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בנזין          | .54  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור             | .6   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 888529 | 29/10/24<br>11:05 | 30/10/24<br>08:25 |         |           | מכונאות | 47056  | טיפול 45 יאריס קרוס |            |        | true     |            |

|            |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| תלונות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 45 יאריס קרוס          |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ             | 1.1  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 875977 | 26/03/24<br>09:39 | 28/03/24<br>11:06 |         |           | מכונאות | 35702  | מוזמן<br>לטסט+שינוע צורן |            |        | true       |            |

|        |                      |      |
|--------|----------------------|------|
| תלונות |                      |      |
| קוד    | תאור                 | כמות |
|        | מוזמן לטסט+שימוע צור |      |

| עבודות |        |                |                |         |           |         |        |                              |            |            |          |                             |     |     |
|--------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------|-----|-----|
|        |        |                |                |         |           |         |        |                              |            | קוד        |          |                             |     |     |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                              |            | תאור       |          | כמות                        |     |     |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                              |            | SHINUA2    |          | שינוע הלך-חזור              | .62 |     |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                              |            | SHERUTTEST |          | שירות העברת מבחן רישוי שנתי |     | .48 |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                              |            | AGRABENZIN |          | אגרת טסט רכב במזין          |     | .39 |
| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל     | מעל 50 ₪ | מהות תיקון                  |     |     |
|        | 870535 | 01/01/24 08:40 | 01/01/24 14:44 |         |           | מכונאות | 30756  | טיפול 30 (יארס קרוס)+ק.ש DCM |            |            | true     |                             |     |     |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 30 (יארס קרוס)+ק.ש DCM |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ             | 1.2  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים              | 2    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 870536 | 01/01/24<br>08:41 | 02/01/24<br>14:12 |         |           | מכונאות | 30756  | טיפול 30 (י'אריס קרוס) |            |        | true     |            |

|         |                             |      |
|---------|-----------------------------|------|
| תלונות  |                             |      |
| קוד     | תאור                        | כמות |
|         | ק.ש DCM                     |      |
| עבודות  |                             |      |
| קוד     | תאור                        | כמות |
| XGG79F1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | 1.4  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 853081 | 08/03/23<br>09:26 | 08/03/23<br>15:39 |         |           | מכונאות | 15596  | טיפול 15000  |            |        | true       |            |

|            |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| תלונות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 15000                  |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ             | .8   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |

[illegible]

| חלפים |  | קוד        | תאור                                         | כמות |
|-------|--|------------|----------------------------------------------|------|
|       |  | BB37000000 | קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0    |
|       |  | C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי          | 0    |
|       |  | M113000000 | מדבקת כוכבית 8867                            | 0    |
|       |  | M798000000 | MOBILITY חיישני רוורס עם התראה קולית         | 0    |
|       |  | U839000000 | מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד    | 0    |