

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	531405	07/09/25 12:43	07/09/25 12:44			מכונאות	22797	מכה בדלת			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מכה בדלת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	חייב בגין מכה בדלת טרם מסירה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	531410	07/09/25 14:41	10/09/25 10:37			מכונאות	22979	סלקט 155 בדיקות			false	

תלונות	
קוד	תאור
	סלקט 155 בדיקות
	פוליש דלת אח ימין
	לספק גק
	כמות

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
22088	בוצע פוליש לדלת אח ימין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
FRONWAY205/65R15	FRONWAY 205/65R16 95H	3
HHM93219E	חליפי - מסנן אייר יאריס K0030	1
C1840E	חליפי - מסנן מזגן	1
09111F4011	מקורי-ג'ק סיראי/CHR/	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	525962	13/05/25 08:38	22/05/25 14:21			מכונאות	20570	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	1.

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus	3.6
AV0009	מסיר פיח, מנקה חלל עשן	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	508094	07/05/24 08:25	07/05/24 11:17			מכונאות	13126	טיפול 30			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1

חלפים	
קוד	תאור
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus
AV0009	מסיר פיח, מנקה חליל עשן
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
87139YZZ34	מקורי-מסנן מדגן משופ
9008043037	מקורי-אטם פקקי ריקון

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	503344	25/01/24 09:28	25/01/24 15:17			מכונאות	11185	מוזמן לרעשים בנסיעה של שריקה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לרעשים בנסיעה של שריקה	
עבודות		

