

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	550410	29/04/26 11:05	03/05/26 12:45			מכונאות	11306 7	סלקט			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
סלקט												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
SE155												
טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
538660D310												
מקורי-גומיה לכנף ימין קדמי-יאר												
1												
538670D310												
מקורי-גומיה לכנף ימין אחורי-יא												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	550411	29/04/26 11:07	03/05/26 12:47			מכונאות	11306 7	אביזרים			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
SELACC200												
לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
PW2100D074												
מקורי- סט שטיחי גומי												
1												
PW02200056												
מקורי-ערכת עזרה ראשונה												
1												
PZWIGOKIT100												
מקורי-ערכת טיפול רכב												
1												
42606F4913												
מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	550412	29/04/26 11:08	00:00			מכונאות	11306 7	HHC			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	870650	15/04/26 08:09	19/04/26 10:56			מכונאות	11214 7	טיפול 105,000 לפי הצעה + שטיפה			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 105,000 לפי הצעה + שטיפה												
יש לאפס נורת החלפת שמן בסיום												
העברת מבחן רישוי												
מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
8												
0013105												
טיפול 105,000 ק"מ												
.68												
SHINUA2												
שינוע הלוך-חזור												
.41												
SHERUTTEST												
שירות העברת מבחן רישוי שנתי												
.41												
AGRABENZIN												
אגרת טסט רכב בניזין												
.3												
171021												
מסנן אויר פ+ה												
.2												
850091												
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה												
0												
42099												
הח מסנן מזגן +ה'בריד'												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
3.6												
TGMO1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
1												
17801K0030												
מקורי-מסנן אוויר												
1												
87139YZZ33												
מקורי-מסנן מזגן												
1												
G92DHHK0010												
מקורי-מסנן אוויר למצ												
1												
85222YZZTB												
מקורי-מגב קדמי שמאל												
1												
85212YZZTH												
מקורי-גומיה למגב קדמי ימין												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	533884	02/11/25 08:42	11/11/25 10:55			מכונאות	99711	מוזמן להחלפת בולם			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
מוזמן להחלפת בולם												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1.1												
481251												
בולם זעזועים אחורי (צד אחד) פ+ה												

חלפים		
קוד	תאור	כמות
485300DF90	מקורי-בולם אחורי יאריס קרוס	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	532081	21/09/25 09:01	26/09/25 07:50			מכונאות	96377	טיפול 90			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.8
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.6
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.6

חלפים		
קוד	תאור	כמות
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9091901301	מקורי-מצת	3
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	532106	21/09/25 11:34	19/10/25 11:15			מכונאות	96377	בד' מצבר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' מצבר - לא לסגור הוזמן מצבר	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
W 3362300046	חליפי-מצבר 45Ah (פלוס ימין) -	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	532123	21/09/25 14:04	16/12/25 08:18			מכונאות	96377	הוזמן בולם קד' ימין- דואר אוויר לא לסגור			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הוזמן בולם אח' ימין- דואר אוויר לא לסגור	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	הוזמן בולם באחריות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	532216	21/09/25 12:43	21/10/25 10:25			מכונאות	96377	בד' מצבר - חיוב (גל)			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' מצבר - חיוב (גל)	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
W 3362300046	חליפי-מצבר 45Ah (פלוס ימין) -	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	524392	07/04/25 09:19	08/04/25 11:51			מכונאות	80556	טיפול 75- מגיע עצמאית			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75- מגיע עצמאית	
	מבקש לבדוק צמיגים) פעם קודמת לא היה במלא	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	522214	23/02/25 10:29	26/02/25 12:01			מכונאות	74918	מוזמן לטסט , + שינוע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטסט , + שינוע	
	0523780001	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלך-חזור	.6
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניזן	.46
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.46

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	516868	13/11/24 09:26	17/11/24 12:51			מכונאות	62427	טיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
	רעשים מהגלגלים	
	לקוח מבקש בד' חורף	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	509387	04/06/24 09:39	10/06/24 14:57			מכונאות	45710	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	בד' צמיגים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	683730	12/02/24 11:05	14/02/24 14:18			פחחות	35665	עבודות פחחות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נגד הפניקס	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11	עבודות פחחות	0
12	עבודות צבע	0
11	פוליש במגן אחורי	0
3	רחיצה חיצונית ללא חיוב	0
	הנחת עיגול	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5216102030	מקורי-קליפס מגן	8
80056	חיישן בודד	1
524530D100	מקורי-מגן אחורי תחתו	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	-------	--------	------------

תיקון	50	נייד	מספר	מחלקה	סוג כרטיס	תאריך	תאריך	מספר
	true		30	מכונאות		27/12/23 10:54	26/12/23 10:44	501816
<b>תלונות</b>								
<b>קוד</b>			<b>תאור</b>					
כמות			30 טיפול					
<b>עבודות</b>								
<b>קוד</b>			<b>תאור</b>					
כמות			1.2 טיפול 30,000 ק"מ					
<b>חלפים</b>								
<b>קוד</b>			<b>תאור</b>					
1			מקורי-מסנן שמן					
2			מקורי-נוזל בלמים 0.5					
1			מקורי-אטם פקק ריקון					
1			מקורי-מסנן מזגן					
3.6			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30					
			TGMO1					

מהות תיקון	מעל 50	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			15,000 טיפול ק"מ	14702	מכונאות			16/07/23 12:52	16/07/23 09:25	479320	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>			<b>תאור</b>									
כמות			15 טיפול									
			מוביליטי									
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>			<b>תאור</b>									
כמות			.8 טיפול 15,000 ק"מ									
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>			<b>תאור</b>									
3.6			מקורי-שמן מנוע W305									
1			מקורי-מסנן שמן									
1			מקורי-אטם פקק ריקון									
			TGMO1									
			90915YZZM3									
			9008043037									

מהות תיקון	מעל 50	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			כיול שמשה קד'	10050	פחחות			11/06/23 14:04	06/06/23 09:39	477063	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>			<b>תאור</b>									
0			כיול שמשה קד'									
			22066									

מהות תיקון	מעל 50	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			מסירת רכב ללקוח	1	מכונאות			12/03/23 09:25	12/03/23 09:24	472283	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>			<b>תאור</b>									
כמות			804134									
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>			<b>תאור</b>									
0			מסירת רכב ללקוח									
			MESIRA									

מהות תיקון	מעל 50	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
									12/03/23 08:00	12/03/23 08:00	0	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>			<b>תאור</b>									
0			חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית									
0			קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט									
0			טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי									
0			מדבקת כוכבית 8867									
0			MOBILITY איתוראן שגרות									
0			מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד									
			B438000000									
			BB37000000									
			C027000000									
			M113000000									
			M707000000									
			U839000000									