

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	241769	08/03/26 14:58	18/03/26 15:25			מכונאות	79023	הכנה לסלקט 155 בדיקות			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	הכנה לסלקט 155 בדיקות מיניליין											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	1										
MINILINE	בידקת יעילות בלמים, בולמים וכוון הגה	.28										
X	החלפו צמיגים קדמיים פארוד	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
PAS	משמש פנס אח' שמ' חיצוני	1										
FR205/65R16	צמיג CH	2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	241770	08/03/26 14:59	17/03/26 09:17			מכונאות	79023	הזמנת אביזרים לסלקט			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	הזמנת אביזרים לסלקט ערכת ניפוח סט שטיחים ערכת עזרה ראשונה											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	1										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
PW2100D078	מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021	1										
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1										
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	240068	29/01/26 09:54	03/02/26 10:15			מכונאות	75694	מוזמן לטיפול 75 שינוע תנועת נוער הצופים -			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 75 קמ בד מנורת לחץ אויר דולקת בלוח שעונים שטיפה שינוע תנועת נוער הצופים - שבט לפיד											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2										
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.68										
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2										
850101	להב מגב אחורי פ+ה	.2										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
TGMO1	מקורי-שמנוע מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6										
7716947040	מקורי-אטם למסנן דלק	1										
77103K0010	מקורי-מסנן דלק	1										
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1										
8521430380	מקורי-גומי מגבים קד	1										
852420D160	מקורי-מגב אחורי	1										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	232439	05/08/25 08:14	05/08/25 10:56			פחחות	64793	החלפת שמשה קדמית			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	החלפת שמשה קדמית											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	פירוק והרכבה שמשה קדמית+ כיוול	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	229094	19/05/25 09:51	22/05/25 14:01			מכונאות	58584	טיפול 60קמ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60קמ	
	שטיפה	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נזול בלמים 0.5	2
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	225151	13/02/25 09:45	19/02/25 08:16			מכונאות	51438	הכנה והעברת טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הכנה והעברת טסט	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.46
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניזין	.46
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	220482	31/10/24 09:40	31/10/24 15:11			מכונאות	45416	טיפול 45 לאפס נורת טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45 לאפס נורת טיפול	
	שטיפה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	214863	09/06/24 13:14	17/06/24 10:23			פחחות	33538	תיקון פחחות על פי דוח שמאי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות על פי דוח שמאי	
	מבוטח מגדל תובע פוליסה	
	רכב שנת 2023	
	בדיקת חדירת מים מאחור	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	עבודות פחחות	0
X	עבודות צבע	0
X	עבודות חשמל	0
431WHE	כיוון ציר אחורי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
67003K2010	מקורי-דלת א' - יארי	1
75923K2010	מקורי-מדבקה לדלת ימי	1
750870D010	מקורי-קישוט דלת אח'	1
4260202410	מקורי-צלחת נוי	1
4260702070	מקורי-שסתום לחץ אוויר	1
0442302010	מקורי-קטי לונטיל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	214004	20/05/24 10:46	21/05/24 10:52			מכונאות	31374	טיפול 30			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	ברק- 0523948311	
	מנורת צמיגים דולקת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1
8521430380	מקורי-גומי מגבים קד	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	212998	21/04/24 10:34	21/04/24 12:06			פחחות	28879	בדיקת חדירת מים מאחור מים מאחור			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת חדירת מים מאחור	
	(רכב לאחר תיקון תאונה מאחור)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	ביטול חדירת מים- אין קשר לתיקון התאונה	0
X	רכב חונה מתחת לעצים.	0
X	בוצע פתיחת ניקוזים + ייבוש	0
X	בדיקה: נמצא תיקין!!	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	205647	22/10/23 13:02	22/10/23 15:41			מכונאות	15147	מוזמן לטיפול 15 ק"מ - ברק 0523948311			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 15 ק"מ - ברק 0523948311	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	203962	31/08/23 09:05	04/09/23 10:58			פחחות	12150	תיקון פחחות על פי דוח שמאי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות על פי דוח שמאי	
	מבטח מגדל תובע צד ג ישיר	
	רכב שנת 2023	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	עבודות פחחות	0
X	עבודות צבע	0
X	עבודות חשמל	0
X	עבודות זגגות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
670050D802	מקורי-דלת מטען-יאריס קרוס	1
7540348010	מקורי-סמל אחורי עגול	1
75442K2010	מקורי-סמל אחורי	1
75441K2010	מקורי-סמל אחורי	1
524530D100	מקורי-מגן אחורי תחתו	1
520230W020	מקורי-תומך מגן אחורי	1
02	חליפי-קליפס	12

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	178089	27/02/23 08:24	12/03/23 13:29			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות

קוד		תאור		כמות	
MESIRA		מסירת רכב ללקוח		0	
		התקנת אביזרים ללא חיוב		0	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	23/02/23 08:00	23/02/23 08:00									

קוד		תאור		כמות	
C027000000		טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי		0	
C055000000		הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים		0	
M113000000		מדבקת כוכבית 8867		0	
M707000000		MOBILITY איתוראן שגרות		0	
U839000000		מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד		0	