

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	371640	31/05/26 09:39	00:00			מכונאות	35974	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	371641	31/05/26 09:39	31/05/26 09:41			מכונאות	35974	155 בדיקות			false	

תלונות												
קוד												תאור
												155 בדיקות
עבודות												
קוד												תאור
												0
												טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
												SEL155

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	371642	31/05/26 09:40	00:00			מכונאות	35974	אבזורים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	370232	05/05/26 13:09	05/05/26 14:44			מכונאות	35030	מוזמן לטיפול 45			true	

תלונות												
קוד												תאור
												מוזמן לטיפול 45
												בלם יד לא ננעל אוטומט ב P
עבודות												
קוד												תאור
												0
												שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
												1.1
												טיפול 45,000 ק"מ
חלפים												
קוד												תאור
												1
												מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה
												1
												מקורי-מסנן אוויר למצ
												1
												מקורי-מסנן שמן
												3.6
												מקורי-TGMO 5W30 PFE
												1
												מקורי-נוזל שמשות
												1
												חומרי עזר
												1
												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	364341	26/01/26 08:17	01/02/26 12:11			מכונאות	32589	מנורת התנגשות דולקת			true	

תלונות												
קוד												תאור
												מנורת התנגשות דולקת
עבודות												
קוד												תאור
												.9
												מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפנים
												.7
												מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפנים
חלפים												
קוד												תאור
												1
												מקורי-מצלמה
												8646C0D010

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	363581	15/01/26 07:40	15/01/26 10:07			מכונאות	32312	מנורת התנגשות נדלקת לסרוגין בנסיעה			false	

תלונות												
קוד												תאור
												מנורת התנגשות נדלקת לסרוגין בנסיעה
עבודות												
קוד												תאור
												0
												הוזמן מצלמה קדמית 2672438
												11199

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	350749	14/05/25 13:12	14/05/25 14:14			מכונאות	24420	מוזמן לטיפול 30			true	

תלונות												
קוד												תאור
												מוזמן לטיפול 30
עבודות												
קוד												תאור

0	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	MATOK
1.2	טיפול 30,000 ק"מ	001330
<b>חלפים</b>		
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
AV140	חומרי עזר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	342977	15/12/24 10:13	15/12/24 11:33			מכונאות	20528	מנורת לחץ אוויר דולקת באופן קבוע			false	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	מנורת לחץ אוויר דולקת באופן קבוע											
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
11199	בוצע איפוס הגדרות לחיישני לחץ אוויר	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	332992	19/05/24 07:45	19/05/24 08:56			מכונאות	12611	טיפול 15			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	טיפול 15											
	לקוח תיקן דלת תא מטען אצלנו(פחחות)											
	יש רעשי חריקה בפתיחה											
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0										
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1										
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	3.6										
AV140	חומרי עזר	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
80X	מסיר פיח 80X PAZ	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	327761	31/01/24 08:53	08/02/24 10:58			פחחות	1691	נזק אחורי- תביעה לפוליסה כלל בהסדר			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	נזק אחורי- תביעה לפוליסה כלל בהסדר											
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
X1	פ"ה מגן אח" + החלפת דלת מטען	0										
X2	צבע מגן+ דלת מטען	0										
X3	חשמל	0										
X2	שיפוץ מגן אחורי	0										
X7	העברת חיישנים רוורס	0										
X4	איטום זיפות לדלת מטען	0										
X	זגגות	0										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
8679052640	מקורי-מצלמה אחורית	1										
75442K2010	מקורי-סמל אחורי	1										
75441K2010	מקורי-סמל אחורי	1										
670050D802	מקורי-דלת מטען-יארס קרוס	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	24/05/23 08:00	24/05/23 08:00									

<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
BB34000000	"קודן מפוצל GMS808 + מיגון לעלוקה (ללא כספת) והארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ"	0										
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0										

0	ערכת עזרה ראשונה	PZ49S00ED0EU
0	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	U839000000
0	Protection Pack Plus Yaris Cross - משטח הגנה לתא המטען, חיישני רוורס עם התראה קולית, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה ופס הגנה	U847000000

מהות תיקון	מעל 50 ש"ח	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	false			מסירת רכב	6	מכונאות			25/05/23 09:39	17/05/23 14:29	315100	
<b>תלונות</b>												
												<b>קוד</b>
				<b>כמות</b>				<b>תאור</b>				
								מסירת רכב				
<b>עבודות</b>												
												<b>קוד</b>
				<b>כמות</b>				<b>תאור</b>				
				0				מסירת רכב ללקוח/טיפול	MESIRA			