

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	181436	04/05/26 12:08	00:00			מכונאות	75637	רכב למכירה סלקט 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	181336	29/04/26 13:17	04/05/26 12:46			פחחות	75636	הגיע על גרר עבר תאונת חזית			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הגיע על גרר עבר תאונת חזית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
BODYWORK	עבודות פחחות	0
BODYWORK	עבודות חשמל	0
160401	פרוק והחלפת מצנן מים	2.9
S-883151	מעבה - מכלל פזה	1.8
BODYWORK	איפוס וכיול חיישן ראדאר קדמי	0
PAINT	עבודות צבע	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
526180D180	מקורי-בולם זעזועים ל	1
521290D080	מקורי-מגן קדמי תחתון	1
7539235220	מקורי-קליפס	4
884A0K0020	מקורי-מעבה מזגן-יארס קרוס	1
0888980072	סופר קולנט 5 ליטר	1.66
GAS3	מליוי גז YF1234	1
88710K0060	מקורי-צינור מזגן	1
16592F3030	מקורי-מוביל אויר למצנן מים	1
530280D130	מקורי-תומך	1
53212K0010	מקורי-תומך	1
53211K0010	מקורי-תומך	1
16562F3020	מקורי-גומייה למצנן מים	1
16593K0020	מקורי-מוביל אויר ימין למצנן מי	1
16595F3030	מקורי-מוביל אויר	1
AV16400K0050	מצנן מים חליפי יארס קרוס	1
88716K0050	מקורי-חיבור צינור מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	180795	07/04/26 07:39	07/04/26 08:57			מכונאות	74290	טיפול 75.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75.000	
	בעליה יש התראה בלוח שעונים	
	פילטר פליטה ניסתם	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888086074	מקורי-שמן 5W30	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DHHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	175847	07/09/25 07:47	07/09/25 09:21			מכונאות	58353	טיפול 60,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60,000 ק"מ	
	לקוח ממתין אצלנו	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
X	רכב הגיע עם סדק/שבר בשמשה קדמית	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

	161874	14/12/23 07:24	14/12/23 10:37		מכונאות	27077	טיפול 30,000 ק"מ		true
תלונות									
קוד	תאור	כמות							
	טיפול 30,000 ק"מ								
	עידכון תוכנה ליחידת בקרת DCM								
עבודות									
קוד	תאור	כמות							
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2							
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1							
890993	בדיקת סוללה היברידית ל-HHC- רכב סלקט	.2							
חלפים									
קוד	תאור	כמות							
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1							
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1							
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1							
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1							
G92DHHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1							
AV15	נוזל שמשות	1							
AV12	עץ ריחן לרכב	1							
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	161875	14/12/23 07:25	24/12/23 16:25			מכונאות	27077	עידכון תוכנה ליחידת בקרת DCM			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	160509	12/10/23 07:04	12/10/23 07:54			מכונאות	24491	ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר הה			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
890988	ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1										
	מושב אחורי היה עמוס בחפצים	0										
	הוסבר ללקוח לא לחסום את פתח האוויר	0										
	של הסוללה היברידית	0										
	בבדק ונמצא עודף 100 גרם שמן מנוע	0										
	הושלם נוזל שמשות, בוצע איפוס	0										
	לצריכת הדלק ושחרר הרכב למעקב הלקוח	0										
		0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
AV15	נוזל שמשות	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	153142	04/12/22 07:24	04/12/22 10:46			מכונאות	14044	טיפול 15,000 ק"מ			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	יש אחריות 4+5											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8										
E9119	בדיקת מצבר	0										
890988	ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	0										
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1										
G92DHHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1										
AV15	נוזל שמשות	1										
AV12	עץ ריחן לרכב	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	317794	12/05/22 14:47	15/05/22 15:36			פחחות	5001	צביעת מגן אחורי שמאל+פס קישוט למגן			true	

עבודות												
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

קוד	תאור	כמות
	צביעת מגן אחורי שמאל+פס קישוט למגן	0
	אחורי שמאל	0
	רכב חליפי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	23/01/22 08:00	23/01/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
BB37000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C177000000	"הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ ושירותי דרך"	0
PW2410D002	אמבטיה לתא מטען יאריס קרוס	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	312202	18/01/22 13:04	21/01/22 07:30			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
AVZ064	סט חישני רורס+צג+שנה	0
AVZ999	מצלמת דרך ללא חיוב+אחריות שנה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1