

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	446867	28/08/25 10:45	00:00			מכונאות	77049	הכנה לסלקט			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	444146	08/07/25 11:09	16/07/25 15:48			מכונאות	74266	טיפול 75.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75.000	
	העברת טסט	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.6
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.41
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.41
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AVHE	חומרי עזר	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	72496	02/01/25 08:41	06/01/25 12:58			מכונאות	60251	מוזמן לטיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 60	
	שינוע הילוך 6	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
850101	להב מגב אחורי פ+ה	.2
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1
8521430380	מקורי-גומי מגבים קד	1
852420D160	מקורי-מגב אחורי	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	68047	25/06/24 08:44	25/06/24 16:30			מכונאות	46172	טיפול 45,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45,000	
	טסט / שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
AGRADIESEL	אגרת טסט רכב דיזל	.42
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.48
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	62919	19/11/23 10:44	27/11/23 13:10			מכונאות	29771	מוזמן לטיפול 30 טסט =			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 30	
	שינוע הילו"ש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	403607	28/03/23 10:45	31/03/23 08:23			מכונאות	15599	טיפול 15.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15.000	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	403608	28/03/23 10:47	29/03/23 10:24			מכונאות	15599	ריקול עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ריקול עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	321659	01/08/22 10:26	30/08/22 14:48			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
AVZ064	סט חישני רורס+צג+שנה	0
AVZ999	מרימי שמשות בלחיצה ארוכה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV36017	מצלמת דרך(ע)	1
AV52529	כרטיס זיכרון 32G	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	27/07/22 08:00	27/07/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0