

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	231378	13/07/25 10:11	00:00			מכונאות	42017	הכנה לסלקט 155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	231379	13/07/25 10:12	00:00			מכונאות	42017	הזמנת אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	231000	04/07/25 08:50	08/07/25 08:06			מכונאות	42017	טיפול 45 לאפס נורת טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45 לאפס נורת טיפול	
	שטיפה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	223728	13/01/25 11:52	16/01/25 10:50			פחחות	35387	תיקון פחחות על פי דוח שמאי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות על פי דוח שמאי	
	מבוטח מנורה תובע פוליסה	
	רכב שנת 2022	
	מוקד נזק: דלת אחורית ימין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	עבודות פחחות	0
X	עבודות צבע	0
X	יישור ואיזון חישוק אחורי ימין	0
431WHE	כיוון ציר אחורי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
67003K2010	מקורי-דלת א' - יארי	1
75923K2010	מקורי-מדבקה לדלת ימין	1
750770D020	מקורי-קישוט דלת אח'	1
750870D010	מקורי-קישוט דלת אח'	1
4260202410	מקורי-צלחת נוי	1
75605K2011	מקורי-קישוט כנף אח' ימין-יאריס	1
02	חליפי-קליפס לריפוד	9
0	הנחה מיוחדת לדלת	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	216989	31/07/24 07:37	31/07/24 17:55			מכונאות	29343	טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	הכנה והעברת טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.62
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.48
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	.39
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

1	מקורי-גומי מגב קדמי	8521428090
1	מקורי-גומי מגב'ים קד	8521430380

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות על פי דוח שמאי	
	מבוטח מגדל תובע צד ג ישיר	
	רכב שנת 2022	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	עבודות פחחות	0
X	עבודות צבע	0
X	עבודות חשמל	0
X	פ+ה חיישנים	0
X	עבודות זגגות+ חומר אטימה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
75442K2010	מקורי-סמל אחורי	1
75441K2010	מקורי-סמל אחורי	1
52159YP918	מקורי-מגן אחורי-יאר	1
524530D100	מקורי-מגן אחורי תחת	1
520230W020	מקורי-תומך מגן אחורי	1
670050D800	מקורי דלת מטען	1
02	חליפי-קליפס	12

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 15 ק"מ - לקוח ממתין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב חדש	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
	התקנת אביזרי רכב ללא חיוב	0

חלפים		קוד
תאור	כמות	
קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0	BB37000000
טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0	C027000000
מדבקת כוכבית 8867	0	M113000000
MOBILITY חיישני רוורס עם התראה קולית	0	M798000000
מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0	U839000000