

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	363713	16/01/26 10:14	00:00			מכונאות	68608	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	363715	16/01/26 10:15	25/01/26 08:00			מכונאות	68608	אביזרים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	אביזרים
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
כמות	0
חלפים	
קוד	תאור
PW2100D078	מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר
כמות	1
כמות	1
כמות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	363717	16/01/26 10:16	16/01/26 10:16			מכונאות	68608	155 בדיקות			false	

תלונות	
קוד	תאור
	155 בדיקות
עבודות	
קוד	תאור
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
כמות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	362241	24/12/25 08:53	25/12/25 08:56			מכונאות	66539	נורה ראשית			true	

תלונות	
קוד	תאור
	נורה ראשית
עבודות	
קוד	תאור
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה
כמות	2
חלפים	
קוד	תאור
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית
כמות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	357905	30/09/25 12:11	08/10/25 14:12			מכונאות	60520	מוזמן לטיפול 60			true	

תלונות	
קוד	תאור
	רכב לא מניע
עבודות	
קוד	תאור
190011	מצבר (אחד) פ+ה
190011	מצבר (אחד) פ+ה
כמות	3
כמות	2
חלפים	
קוד	תאור
W 3362300046	חליפי-מצבר 45Ah (פלוס ימין) -
כמות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	357910	30/09/25 14:43	05/10/25 14:13			מכונאות	60520	רכב לא מניע			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 60
עבודות	
קוד	תאור
001360	טיפול 60.000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
190011	מצבר (אחד) פ+ה
כמות	1.2
כמות	6
כמות	6
כמות	2
כמות	3
חלפים	
קוד	תאור
0446502550	מקורי-רפידות בלם קדם
כמות	1

2	מקורי-צלחת בלם קדמית	4351202390
3.6	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
1	מקורי-מסנן אוויר	17801K0030
1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
2	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	חליפי-מצבר 45Ah (פלוס ימין) -	W 3362300046

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	352197	12/06/25 08:49	12/06/25 15:38			מכונאות	54859	התראה על סוללה הייברידית דולקת לסירוגין			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
התראה על סוללה הייברידית דולקת לסירוגין												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
מקורי-מסנן אוויר למצ												
G92DHK0010												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	351787	05/06/25 08:13	09/06/25 10:19			מכונאות	54637	טסט + שנוע			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
טסט + שנוע												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
שינוע הלוך-חזור												
SHINUA2												
שירות העברת מבחן רישוי שנתי												
SHERUTTEST												
אגרת טסט רכב בניזין												
AGRABENZIN												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	350318	06/05/25 08:41	08/05/25 15:33			מכונאות	53199	רכב הניע עם כבלים			false	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
רכב הניע עם כבלים												
מנורות דלקו בלוח שעונים												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
בדיקת מצבר 12V +סריקת תקלות נמצא תקין												
11199												
בוצעה הניעת בוקר + בדיקת מצבר תקין												
11199												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	347658	12/03/25 08:32	16/03/25 14:16			פחחות	50060	נזק חזית ימין- תביעה לפוליסה מגדל בהסדר			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
נזק חזית ימין- תביעה לפוליסה מגדל (יוביון מוביליטי)												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
פירוק והרכבת מגן קידמי												
X1												
צביעת מגן קידמי												
X2												
חשמל												
X3												
שיפוץ מגן קידמי												
X4												
כיול רדאר												
X5												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
מקורי-עדשה פנס איתות												
8143B0D160												
מקורי-מגן קדמי תח - מחיר חליפי												
521290D080												
חליפי-קליפס גדול למגן												
AV90467A												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	343635	26/12/24 07:45	29/12/24 13:27			מכונאות	44352	מוזמן לטיפול 45.000			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
מוזמן לטיפול 45.000												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
טיפול 45,000 ק"מ												
001345												
שינוע הלוך-חזור												
SHINUA2												
מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פה+												
850071												
חלפים												

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZTH	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	335331	04/07/24 10:09	07/07/24 12:17			מכונאות	29285	טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	פילטר מזגן ישן להשאיר ברכב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	332405	06/05/24 07:58	12/05/24 11:25			פחחות	24187	נזק אורך צד שמאל+ אורך צד ימין			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזק אורך צד שמאל+ אורך צד ימין	
	תביעה לצד ג' מגדל נגד ביטוח ישיר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	נזק שמאל	0
X1	החלפת דלת קד" שמ" + תיקון כנף	2.5
X2	צבע דלת+ כנף	6
X3	חשמל	.36
X4	איטום וזיפות לדלת	.7
X	נזק צד ימין	0
X1	ישור דלת אח" מי	2.5
X2	צבע דלת	.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
67002K2011	מקורי-דלת קד' שמאל	1
75936K2010	מקורי-מדבקה לדלת	1
75922K2010	מקורי-מדבקה לדלת	1
756020D010	מקורי-קישוט כנף קד'	1
75074K2010	מקורי-קישוט לדלת קדמ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	327671	30/01/24 07:32	30/01/24 16:09			מכונאות	14300	טיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	27/06/23 08:00	27/06/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C055000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים	0
M023000000	פזומט לסינג MOBILITY	0

0	MOBILITY איתוראן שגרות	M707000000
0	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	U839000000
0	Protection Pack Plus Yaris Cross - משטח הגנה לתא המטען, חיישני רוורס עם התראה קולית, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה ופס הגנה	U847000000

מהות תיקון	מעל 50 ש"ח	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך	
	false			רכב חדש	6	מכונאות			15/06/23 10:51	12/06/23 15:16	316405		
תלונות													
												קוד	
				כמות									תאור
													רכב חדש
עבודות													
												קוד	
				כמות									תאור
				0									מסירת רכב ללקוח/טיפול
												MESIRA	