

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 309200 | 19/03/25<br>14:47 | 26/03/25<br>11:08 |         |           | מכונאות | 62069  | טיפול 60     |            |        | true     |            |

| תלוטות      |                              |      |
|-------------|------------------------------|------|
| קוד         | תאור                         | כמות |
|             | טיפול 60                     |      |
| עבודות      |                              |      |
| קוד         | תאור                         | כמות |
| 001360      | טיפול 60.000 ק"מ             | 1.2  |
| 850091      | להב מגב קדמי (שני צדדים) פ"ה | .2   |
| 473011      | דיסק קדמי (צד אחד) פ"ה       | .6   |
| 473011      | דיסק קדמי (צד אחד) פ"ה       | .2   |
| חלפים       |                              |      |
| קוד         | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3  | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037  | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1       | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |
| 87139YZZ33  | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| 17801K0030  | מקורי-מסנן אוויר             | 1    |
| G92DHHK0010 | מקורי-מסנן אוויר למצ         | 1    |
| 85212YZZTB  | מקורי-מגב קדמי ימין          | 1    |
| 85222YZZTH  | מקורי-מגב קדמי שמאל          | 1    |
| 0446502470  | מקורי-רפידות בלם קדמ         | 1    |
| 4351202390  | מקורי-צלחת בלם קדמית         | 2    |
| AV89200950  | נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4     | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 309208 | 19/03/25<br>15:57 | 23/03/25<br>15:45 |         |           | מכונאות | 62069  | אבירי סלקט   |            |        | true       |            |

|            |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| תלונות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | אביזרי סלקט                             |      |
|            | חניה 38                                 |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| SELACC200  | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                  | 1    |
| PW2100D078 | מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021          | 1    |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 309209 | 19/03/25<br>15:58 | 23/03/25<br>15:46 |         |           | מכונאות | 62069  | בדיקות 155   |            |        | false      |            |

|        |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| תלונות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | בדיקות 155                    |      |
|        | חניה 38                       |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 307683 | 24/02/25<br>10:52 | 02/03/25<br>08:12 |         |           | מכונאות | 60351  | שינוע- עברת<br>טסט בלבד הכנה<br>לטסט |            |        | true     |            |

|            |                                |      |
|------------|--------------------------------|------|
| תלונות     |                                |      |
| קוד        | תאור                           | כמות |
|            | שינוע- עברת טסט בלבד הכנה לטסט |      |
| עבודות     |                                |      |
| קוד        | תאור                           | כמות |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי    | 46.  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב במזין             | 46.  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור                | 6.   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 703792 | 24/11/24<br>09:32 | 26/11/24<br>10:36 |         |           | מכונאות | 54678  | בד' בלמים + בד'<br>צמיגים + בד'<br>מגבים |            |        | true     |            |

|        |                                    |      |
|--------|------------------------------------|------|
| תלונות |                                    |      |
| קוד    | תאור                               | כמות |
|        | בד' בלמים + בד' צמיגים + בד' מגבים |      |
|        | שינוע ע"י שאבי                     |      |
| עבודות |                                    |      |

|            |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 850091     | להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה | 2.   |
| 11099      | בדיקת בלמים - תקין           | 0    |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | 62.  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 85222YZZTH | מקור-מגב קדמי שמאל           | 1    |
| 85212YZZTB | מקור-מגב קדמי ימין           | 1    |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | מוזמן לשינוע+טיפול 45,000    |      |
|            | בד' מצבר                     |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ             | 1.1  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | .62  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |

| תלונות  |                                         |      |
|---------|-----------------------------------------|------|
| קוד     | תאור                                    | כמות |
|         | מוזמן לשינוע לבדיקת כרית אוויר          |      |
|         | בד' נורת כרית אוויר דולקת (תלונה חוזרת) |      |
|         | שינוע ע"י עידו                          |      |
| עבודות  |                                         |      |
| קוד     | תאור                                    | כמות |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור                         | 62.  |

| תלונות      |                                  |      |
|-------------|----------------------------------|------|
| קוד         | תאור                             | כמות |
|             | טיפול 30000 + רישוי שנתי + שינוע |      |
| עבודות      |                                  |      |
| קוד         | תאור                             | כמות |
| 001330      | טיפול 30,000 ק"מ                 | 1.2  |
| SHINUA2     | שינוע הלוך-חזור                  | .62  |
| SHERUTTEST  | שירות העברת מבחן רישוי שנתי      | .48  |
| AGRABENZIN  | אגרת טסט רכב בבזין               | .39  |
| חלפים       |                                  |      |
| קוד         | תאור                             | כמות |
| 90915YZZM3  | מקורי-מסנן שמן                   | 1    |
| 9008043037  | מקורי-אטם פקק ריקון              | 1    |
| 0882380111  | מקורי-נוזל בלמים 0.5             | 2    |
| 87139YZZ33  | מקורי-מסנן מזגן                  | 1    |
| G92DHHK0010 | מקורי-מסנן אוויר למצ             | 1    |
| TGMO1       | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30     | 3.6  |

| תלונות |                                    |      |
|--------|------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                               | כמות |
|        | תיקון פחחות נזק אחורי תביעה לצד ג' |      |
| עבודות |                                    |      |
| קוד    | תאור                               | כמות |
| 121    | עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח   | 0    |
| 120    | עבודות צבע                         | 0    |
| 122    | עבודות חשמל                        | 0    |
| 123    | העברת חיישני רוורס                 | 0    |
| X      | תיקון מגן פנימי                    | 0    |
| X      | שיפוץ מגן אחורי                    | 0    |
| חלפים  |                                    |      |
| קוד    | תאור                               | כמות |

