

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 344311 | 30/08/26<br>09:07 | 00:00   |         |           | מכונאות | 38218  | 155 בדיקות<br>HHC סלקט |            |        | false    |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                                   | טלפון נייד | א.ימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 337423 | 16/03/26<br>09:13 | 16/03/26<br>13:29 |         |           | מכונאות | 34457  | טיפול<br>+60מיניליין+שטי<br>פה+לקוחה<br>ממת'נה |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                      |      |
|--------------|--------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                 | כמות |
|              | טיפול 60+מיניליון+שטיפה+לקוחה ממתינה |      |
| עבודות       |                                      |      |
| קוד          | תאור                                 | כמות |
| 001360       | טיפול 60.000 ק"מ                     | 1.2  |
| 06061        | בדיקה בטיחותית ממחושבת מינליון       | .1   |
| 0606         | פ+ה גלגלים לשם בדיקת בלמים           | 0    |
| 190011X      | בדיקת מצבר הנעה ונתינת טופס          | 0    |
| X            | החלפת מוט מייצב קד ימין -באחריות 4+5 | 0    |
| X            | מומלץ החלפת 4 צמיגים יבשים וסדוקים   | 0    |
| MATOK        | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.            | 0    |
| חלפים        |                                      |      |
| קוד          | תאור                                 | כמות |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE                  | 3.6  |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                       | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                  | 1    |
| 87139YZZ34   | מקורי-מסנן מזגן משופ                 | 1    |
| 17801K0030   | מקורי-מסנן אוויר                     | 1    |
| G92DHHK0010  | מקורי-מסנן אוויר למצ                 | 1    |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5                 | 2    |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים-                 | 1    |
| 0880880132   | מקורי-נוזל שמשות                     | 1    |
| AAA          | חומרי עזר                            | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                                     | טלפון נייד | א.י.מיייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
|      | 337445 | 16/03/26<br>11:21 | 19/03/26<br>12:10 |         |           | מכונאות | 34457  | במהלך טיפול<br>נמצא גומיה<br>קרועה במוט<br>מייצב |            |           | true       |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | במהלך טיפול נמצא גומיה קרועה במוט מייצב |      |
|            | החלפת מוט מייצב קד ימין                 |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 86099      | החלפת זרוע מוט מייצב ימין               | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 48820K0010 | מקורי-זרוע למוט מייצב                   | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 306874 | 04/12/23<br>09:06 | 04/12/23<br>13:48 |         |           | מכונאות | 10365  | מוזמן לאחר<br>(רעשים בפנייה<br>שמאלה (בסיבוב |            |        | true     |            |

|        |                                        |      |
|--------|----------------------------------------|------|
| תלונות |                                        |      |
| קוד    | תאור                                   | כמות |
|        | מזומן לאחר (רעשים בפנייה שמאלה (בסיבוב |      |
|        | ההגה עד הסוף))                         |      |
| עבודות |                                        |      |
| קוד    | תאור                                   | כמות |
| X      | סידור פלסטיק בתחתית הרכב               | 5.   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס                      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|-----------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 109388 | 01/08/23<br>09:55 | 06/08/23<br>13:10 |         |           | פחחות | 9469   | תיקון תאונה לפי דוח שמאי-דוח פרטי |            |        | true     |            |

|        |                                    |      |
|--------|------------------------------------|------|
| תלונות |                                    |      |
| קוד    | תאור                               | כמות |
|        | תיקון תאונה לפי דוח שמאי -דוח פרטי |      |
|        | שמאי - אביהו רפפורט                |      |
| עבודות |                                    |      |
| קוד    | תאור                               | כמות |
| 42099  | עבודות                             | 0    |
| 52099  | צבע+                               | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 300701 | 15/06/23<br>12:14 | 16/06/23<br>10:29 |         |           | מכונאות | 8257   | גרר - התראות דולקות בלוח שעונים |            |        | true     |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אופ | הערות לכרטיס                                     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 300710 | 15/06/23<br>15:21 | 19/06/23<br>13:53 |         |           | מכונאות | 8257   | 22SMD-117<br>עדכון תוכנה<br>ליחידת בקרה<br>DCM-ח |            |        | true       |            |

| מוסר | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 298241 | 17/04/23<br>11:46 | 17/04/23<br>14:45 |         |           | מכונאות | 7289   | טיפול 15,000 ק"מ |            |        | true       |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 812694 | 23/06/22<br>07:55 | 27/06/22<br>08:37 |         |           | פחחות | 1498   | עבודות פחחות |            |        | true       |            |

[illegible]

