

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 324087 | 01/12/25 07:33 | 00:00   |         |           | מכונאות | 80855  | אביזרי סלקט  |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 324088 | 01/12/25 07:34 | 00:00   |         |           | מכונאות | 80855  | בדיקות 155   |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 321939 | 31/07/25 08:58 | 06/08/25 12:19 |         |           | מכונאות | 73836  | מוזמן לש ינו ע- הודהשרון |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | מוזמן לש ינו ע-הודהשרון      |      |
|            | טסט+טיפול 75000              |      |
|            | בד צמיגים                    |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001375     | טיפול 75,000 ק"מ             | 1.2  |
| 473011     | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה       | .6   |
| 473011     | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה       | .2   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |
| 4351202390 | מקורי-צלחת בלם קדמית         | 2    |
| 0446502470 | מקורי-רפידות בלם קדמ         | 1    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 321944 | 31/07/25 09:16 | 31/07/25 14:10 |         |           | מכונאות | 73836  | בבדיקה לטסט  |            |        | true       |            |

| תלונות    |                             |      |
|-----------|-----------------------------|------|
| קוד       | תאור                        | כמות |
|           | בבדיקה לטסט                 |      |
|           | יש צורך להחליף 4 צמיגים     |      |
| עבודות    |                             |      |
| קוד       | תאור                        | כמות |
| 52        | פ+ה צמיגים + איזון 4 גלגלים | 0    |
| חלפים     |                             |      |
| קוד       | תאור                        | כמות |
| RO2056516 | צמיג 205/65R16              | 4    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 329950 | 02/07/25 07:49 | 07/07/25 10:46 |         |           | מכונאות | 60000  | העברת טסט    |            |        | true       |            |

| תלונות  |                     |      |
|---------|---------------------|------|
| קוד     | תאור                | כמות |
|         | שינוע באשדוד צד אחד |      |
| עבודות  |                     |      |
| קוד     | תאור                | כמות |
| SHINUA1 | שינוע כיוון אחד     | .3   |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 304454 | 05/01/25 09:58 | 15/01/25 11:00 |         |           | מכונאות | 59739  | טיפול 60000 + שינוע |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 60000 + שינוע          |      |
|            | חניה 37                      |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001360     | טיפול 60.000 ק"מ             | 1.2  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | .6   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| 17801K0030 | מקורי-מסנן אוויר             | 1    |
| G92DHK0010 | מקורי-מסנן אוויר למצ         | 1    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס               | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 299335 | 09/10/24 11:26 | 22/10/24 16:20 |         |           | מכונאות | 54850  | רכב הגיע בשינוע- בד' תקלות |            |        | true       |            |

|         |                            |      |
|---------|----------------------------|------|
| תלונות  |                            |      |
| קוד     | תאור                       | כמות |
|         | רכב הגיע בשינוע- בד' תקלות |      |
| עבודות  |                            |      |
| קוד     | תאור                       | כמות |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור            | .62  |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס                            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|-----------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 299348 | 09/10/24 14:43 | 21/10/24 12:31 |         |           | פחחות | 54850  | תיקון תאונה נזק חלק אחורי ימין דוח פרטי |            |        | true       |            |

| תלונות      |                                         |      |
|-------------|-----------------------------------------|------|
| קוד         | תאור                                    | כמות |
|             | תיקון תאונה נזק חלק אחורי ימין דוח פרטי |      |
|             | שני 0547794367                          |      |
| עבודות      |                                         |      |
| קוד         | תאור                                    | כמות |
| 121         | עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח        | 0    |
| 120         | עבודות צבע                              | 0    |
| 122         | עבודות חשמל                             | 0    |
| 123         | פו"ה חיישנים                            | 0    |
| X           | שיפוץ מגן אחורי                         | 0    |
| חלפים       |                                         |      |
| קוד         | תאור                                    | כמות |
| 524530D100  | מקורי-מגן אחורי תחתו                    | 1    |
| 9046710183T | קליפס                                   | 10   |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 295553 | 05/08/24 11:02 | 05/08/24 16:27 |         |           | מכונאות | 50676  | נסיעה עם בוחן |            |        | false      |            |

| תלונות |                             |      |
|--------|-----------------------------|------|
| קוד    | תאור                        | כמות |
|        | נסיעה עם בוחן               |      |
|        | רעש בבלימה + נקישות בסיבוב  |      |
|        | חניה 18                     |      |
| עבודות |                             |      |
| קוד    | תאור                        | כמות |
| X      | ניקוי בלמים                 | 0    |
| X      | הוצאת בקבוקים מתחת לכסא נהג | 0    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 293350 | 01/07/24 12:35 | 02/07/24 12:00 |         |           | מכונאות | 48012  | טיפול 45.000 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 45.000                 |      |
|            | חניה 2                       |      |
|            | רכב כבר עבר טסט!             |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ             | 1.1  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | .62  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב במזין           | .39  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי  | .48  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 297487 | 13/02/24 09:13 | 14/02/24 07:53 |         |           | מכונאות | 38432  | ריקול DCM22S MD-117 |            |        | true       |            |

|         |                                    |      |
|---------|------------------------------------|------|
| תלונות  |                                    |      |
| קוד     | תאור                               | כמות |
|         | ריקול DCM22SMD-117                 |      |
| עבודות  |                                    |      |
| קוד     | תאור                               | כמות |
| XGG79A1 | בדיקת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס | 3.   |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה  | ת.יציאה  | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------|----------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 297488 | 13/02/24 | 14/02/24 |         |           | מכונאות | 38432  | שינוע הוד השרון |            |        | true       |            |



| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון                                                                                              |
|------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 250989 | 01/08/22 15:21 | 10/08/22 09:50 |         |           | מכונאות | 1      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true     |                                                                                                         |
| עבודות     |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |                                                                                                         |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          | תאור                                                                                                    |
| MESIRA     |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          | מסירת רכב ללקוח                                                                                         |
| LB         |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          | אקטיבציה לחלונות                                                                                        |
| MI         |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          | התקנת מסגרת ללוחית רישוי                                                                                |
| LA         |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          | בד' לחץ אוויר בצמיגים                                                                                   |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון                                                                                              |
|            | 0      | 27/07/22 08:00 | 27/07/22 08:00 |         |           |         |        |                 |            |        |          |                                                                                                         |
| חלפים      |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |                                                                                                         |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          | תאור                                                                                                    |
| BB44000000 |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          | יאריס קרוס - מגיני בוץ + חיישני רוורס עם התראה קולית+מרימי שמשות בלחיצה ארוכה                           |
| C027000000 |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי                                                                     |
| M113000000 |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          | מדבקת כוכבית 8867                                                                                       |
| M799000000 |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים |
| U839000000 |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          | מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד                                                               |