רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	342269	15/09/26 11:04	11/10/26 14:54			מכונאות	118058	155 בדיקות			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
	אביזרי סלקט	
	HHC סלקט	
	מסגרות	
	חניה חולות שורה ראשונה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
52159YP918	מקורי-מגן אחורי-יארי	1
8192047010	מקורי-רפלקטור אחורי	1
9046710183A	קליפס	8
AVBTT	סוללה לשלט	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	342270	15/09/26 11:06	11/10/26 14:53			מכונאות	118058	אביזרי סלקט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אביזרי סלקט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
PW2100D078	מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	342271	15/09/26 11:07	01/10/26 09:46			מכונאות	118058	HHC סלקט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	HHC סלקט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
89099	HHC	0
890992	.בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	339396	30/07/26 12:17	12/08/26 11:51			פחחות	114224	תיקון נזק עצמי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון נזק עצמי	
	נזק קדמי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	פו"ה כנף קדמית שמאלית +צבע	0
X	פו"ה מגן קדמי +צבע	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
53812K2010	מקורי-כנף ק.ש - (מחיר מוזל)+	1
525360D320	מקורי-תומך מגן שמאל- (מחיר מוזל)	1
811700DP30	מקורי-רפלקטור קדמי ש (מחיר מוזל)	1
123	מגן קדמי חיצוני (משומש)	1
123	פנס חניה במגן קד' שמ' (משומש)	1
9046710183T	קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	335495	01/06/26 09:47	01/06/26 13:56			מכונאות	107978	מוזמן לטיפול תקופתי 105,000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי 105,000	
	חניה - 10	

עבודות

קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.8
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.6
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
AV4351202390T	צלחת בלם קד קורולה 19+	2
AV0446502470T	ר.בלם קורולה 19+ קד	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1
AV24FLEX	מגב 24	1
852420D160	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	327861	27/01/26 10:09	03/02/26 14:58			מכונאות	99434	החלפת שמשה			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	החלפת שמשה	
	חניה- חולות שורה 1 ממול	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	החלפת שמשה - סופק ע"י הלקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	323126	16/11/25 10:51	16/11/25 13:57			מכונאות	93080	מוזמן לטיפול תקופתי 90,000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי 90,000	
	חניה - חולות שורה 1	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.8

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901301	מקורי-מצת	3
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV044660D060T	רפידות בלם אחורי יאריס 2020 + חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	314723	25/06/25 07:37	25/06/25 08:48			מכונאות	78116	טיפול 75000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 75000	
	חניה 9	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
7716947040	מקורי-אטם למסנן דלק	1
77103K0010	מקורי-מסנן דלק	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1
AV24FLEX	מגב 24	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	303436	19/12/24 07:43	19/12/24 10:33			מכונאות	62820	טיפול 60000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1
AV24FLEX	מגב 24	1
CH205/65/R16	צמיג לנד סייל יאריס 22+	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	292273	13/06/24 10:27	13/06/24 12:27			מכונאות	46184	טיפול 45			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	282971	14/01/24 08:31	14/01/24 10:30			מכונאות	30835	טיפול 30.000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30.000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	273665	06/08/23 15:38	02/10/23 15:58			פחחות	15436	נזק פחחות-דלת אחורית ימנית תביעה לצד ג'			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נזק פחחות-דלת אחורית שמ תביעה לצד ג'	
	מנורה מול ישיר	

עבודות

קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	טישטוש דלת קדמית שמאל	0
X	טישטוש כנף אחורי שמאל	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
67004K2010	מקורי-דלת א ש - יארי	1
75924K2010	מדבקה לדלת אחורי שמאל מקורי	1
750880D010	מקורי-קישוט דלת אח'	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	273522	03/08/23 13:45	07/08/23 08:54			מכונאות	15433	טיפול 15000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	273181	30/07/23 14:16	03/08/23 14:00			פחחות	15432	תיקון פחחות תביעה לצד ג'			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות תביעה לצד ג'	
	מנורה מול WESUR	

עבודות

קוד	תאור	כמות
P1111	כוון פרונט	0
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	טישטוש דלת קדמי שמאל	0
X	טישטוש כנף אחורית שמאל	0
X	מדבקות צד	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
67004K2010	מקורי-דלת א ש - יארי	1
75924K2010	מקורי-מדבקה לדלת שמא	1
75606K2011	מקורי-קישוט כנף אח' שמאל	1
750880D010	מקורי-קישוט דלת אח'	1
750780D020	מקורי-קישוט דלת אח'	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	264595	12/03/23 08:18	14/06/23 09:07			מכונאות	1	אביזרים			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אביזרים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
LB	אקטיבצייה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
X	פוינטר (התקנה חיצונית)	0
X	חיישני רוורס	0
X	דלקן	0
X	שילוט מנהלים	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV1402PL	חיישני רוורס צג	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	27/02/23 08:00	27/02/23 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0