

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	136503	14/07/26 10:23	00:00			מכונאות	58745	155 בד'+בד' בלמים+כיוון פרונט+טיפול 60			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	136504	14/07/26 10:23	15/07/26 12:16			מכונאות	58745	ערכה לתיקון פנצר			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ערכה לתיקון פנצר	
	ערכה לעזרה ראשונה	
	סט שטיחים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW2100D078	מקורי-שטיח לבד יאריס	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	126695	03/11/25 12:39	03/11/25 14:42			מכונאות	43100	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	בד' פרונט	
	בד' מצבר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
G92DH	פזה מסנן היברידי	3
K1	כיוון פרונט רכב פרטי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	3.6
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
TIR205/65/16OTSO	צמיג סיני 205/65/16 יאריס 21קרוס	2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	116529	20/01/25 14:55	20/01/25 15:33			מכונאות	30100	מרים שמשות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מרים שמשות	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVV	מרימי שמשות	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	116287	14/01/25 13:03	14/01/25 14:49			מכונאות	29498	טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	בד' פרונט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
BFFT	בדיקת פרונט במסגרת טיפול	0
47499	מרים חלוננו עד יום חמישי 700 לפני מע"מ	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	3.6

2	תוסף דלק	1
3	טבלית נוזל שמשות	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	105796	11/03/24 12:50	11/03/24 13:57			מכונאות	14594	טיפול 15.000 ה"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15.000 ק"מ	
	לקוח מרגיש EV MODE לא עובד	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	3.6
2	תוסף דלק	1
3	טבלית נוזל שמשות	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	304870	23/04/23 09:51	23/04/23 09:51			מכונאות	8	מסירת רכב חדש			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב חדש	0

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B168000000	קודן מפוצל GMS808 + מיגון לעלוקה (כולל כספת מתכת)	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0