

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 427824 | 24/10/25<br>09:41 | 24/10/25<br>10:35 |         |           | מכונאות | 58681  | SEL155       |            |        | false      |            |

|        |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| תלונות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | SEL155                        |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 427828 | 24/10/25<br>10:31 | 24/10/25<br>10:32 |         |           | מכונאות | 58681  | אבזרי סלקט   |            |        | true     |            |

| תלונות     |                                          |      |
|------------|------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                     | כמות |
|            | אבזרי סלקט                               |      |
| עבודות     |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| SELACC200  | .לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים      |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                   | 1    |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                   | 1    |
| PW2100D078 | מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021           | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 306872 | 11/02/25<br>10:16 | 19/02/25<br>07:31 |         |           | מכונאות | 44902  | טיפול 45000  |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 45000                  |      |
|            | בדיקת אויר בצמיגים           |      |
|            | חניה חולות שורה 2            |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ             | 1.1  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 291616 | 03/06/24<br>08:40 | 16/06/24<br>08:31 |         |           | מכונאות | 29571  | טיפול 30.000 |            |        | true       |            |

| תלויות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 30.000                 |      |
|            | חניה 3                       |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ             | 1.2  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2    |
| G92DHK0010 | מקורי-מסנן אוויר למצ         | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 273776 | 08/08/23<br>08:40 | 09/08/23<br>08:48 |         |           | מכונאות | 12934  | טיפול 15000  |            |        | true       |            |

|            |                  |      |
|------------|------------------|------|
| תלונות     |                  |      |
| קוד        | תאור             | כמות |
|            | טיפול 15000      |      |
|            | חניה 7           |      |
| עבודות     |                  |      |
| קוד        | תאור             | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ | 8    |
| חלפים      |                  |      |
| קוד        | תאור             | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמו   | 1    |

|                              |  |            |  |
|------------------------------|--|------------|--|
| מקורי-אטם פקק ריקון          |  | 9008043037 |  |
| מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |  | TGMO1      |  |
| 1                            |  | 3.6        |  |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 0     | 27/07/22<br>08:00 | 27/07/22<br>08:00 |         |           |       |        |              |            |        |          |            |

| חלפים      |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| קוד        | תאור                                      |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי       |
| M022000000 | דלקן ליסינג MOBILITY                      |
| M794000000 | YARIS HYBRID MOBILITY                     |
| U839000000 | מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד |