רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	344657	26/10/26 12:37	00:00			מכונאות	14035	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	344658	26/10/26 12:38	00:00			מכונאות	14035	אביזרי סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	332236	12/04/26 07:32	12/04/26 14:29			מכונאות	10808	טיפול 45.000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45.000	
	העברת טסט - יש מסמכים	
	חניה 6	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
49	הצטרפות למועדון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	309876	01/04/25 07:42	01/04/25 15:13			מכונאות	6840	טיפול 30000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000	
	+ (התקנת מראה - מול דודו)	
	שורה 2 מצד שמאל	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	309136	19/03/25 07:57	02/04/25 12:13			פחחות	6840	נזק מראה צד ימין			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נזק מראה צד ימין	
	שומרה לפוליסה	
	שמאי עזרא חן	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	רפדות	0
X	החלפת מראה צד ימין	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
879100DE40	מקורי-מראה חיצונית י	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	288689	14/04/24 07:34	14/04/24 08:33			מכונאות	3739	טיפול 15000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
	טיפול ראשון ללא עלות וללא שובר	
	חניה 6	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	280088	26/11/23 09:09	26/11/23 15:55			מכונאות	1067	כל האורות הפנימים תמיד נדלקות			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	כל האורות הפנימיות תמיד נדלקות	
	הרכב הונע עם כבלים	
	בד זליגה + חניה 37	
	לסדר אל הכיסוי של מצבר	
	נשמע רעשים בברקס שמנסה לעצור	

עבודות

קוד	תאור	כמות
11099	בוצע בד זליגה שינוי הגדרות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	27/04/23 08:00	27/04/23 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C177000000	"הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק""מ ושירותי דרך"	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0
U847000000	"""Protection Pack Plus Yaris Cross - משטח הגנה לתא המטען, חיישני רוורס עם התראה קולית, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה ופס הגנה"" "	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	267114	23/04/23 10:39	04/05/23 10:38			מכונאות	1	אביזרים			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אביזרים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
LB	אקטיבצייה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
X	התקנת מצלמה קד'+אח' מקליטה	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
500092	מצלמה קידמית+אחורית מקליטה	1