

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	342083	27/04/26 13:21	25/05/26 14:27			מכונאות	75445	בדיקות סלקט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	בדיקות סלקט
	בדיקת מצבר + פלט
	בדיקת קניה
עבודות	
קוד	תאור
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
חלפים	
קוד	תאור
627-16	מגב 16 חליפי עם מתאם
627-24	מגב 24 חליפי עם מתאם
815900D070	מקורי-פנס אחורי פנימי שמאל

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	342085	27/04/26 13:27	07/05/26 09:48			מכונאות	75445	אבזור סלקט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	אבזור סלקט
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
חלפים	
קוד	תאור
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה
PW2100D078	מקורי-שטיח לבד יאריס

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	342315	27/04/26 12:01	07/05/26 08:31			מכונאות	75445	בדיקות סלקט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	בדיקות סלקט בהמשך לכרטיס 342083
	הח מוטות מייצב
עבודות	
קוד	תאור
431601	מוט מייצב קדמי פ+ה
חלפים	
קוד	תאור
48820K0010	מקורי-זרוע למוט מייצב

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	342328	27/04/26 13:56	07/05/26 08:30			מכונאות	75445	בדיקת מצבר במסגרת בדיקות סלקט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	בדיקת מצבר במסגרת בדיקות סלקט
עבודות	
קוד	תאור
190011	מצבר (אחד) פ+ה
190011	מצבר (אחד) פ+ה
חלפים	
קוד	תאור
W 3362300046	חליפי-מצבר 45Ah (פלוס ימין) -

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	525298	04/02/26 11:36	08/02/26 13:18			מכונאות	68159	טיפול 60 אלף + שינוע			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 60 אלף + שינוע
	קריית גת נחל ירקון 36 מספ 0547599626
עבודות	
קוד	תאור

001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.68
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוך	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	525310	04/02/26 14:14	04/02/26 15:29			מכונאות	68159	החלפת חיישן גלגל קדמי ימין			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	החלפת חיישן גלגל קדמי ימין											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	החלפת חיישן לחץ אוויר+כיול	0										
99	52368 ע.חוך :88918 ספק החלפת חיישן קדמי י	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
4260702070	מקורי-שסתום לחץ אוויר	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוך	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	330884	29/06/25 09:09	07/07/25 15:22			מכונאות	57699	הכנה לטסט+טסט			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	הכנה לטסט+טסט											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6										
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.4										
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.4										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוך	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	327047	16/03/25 08:47	18/03/25 10:44			מכונאות	51669	שינוע - טיפול 45 (קלודיה)?			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	שינוע - טיפול 45 (קלודיה)?											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6										
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוך	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	26829	14/07/24 09:35	26/07/24 09:20			מכונאות	35162	טיפול 30000			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 30000											
	054-7599626 קלאודייה											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1										
G92DHHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוך	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	309640	08/01/24	23/01/24			מכונאות	16716	טיפול 15000			true	

									09:50	08:46		
תלונות												
קוד												תאור
כמות												טיפול 15000
												שינוע
עבודות												
קוד												תאור
כמות												טיפול 15,000 ק"מ
												שינוע הלוך-חזור
												SHINUA2
חלפים												
קוד												תאור
כמות												מקורי-מסנן שמן
												90915YZZM3
כמות												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037
כמות												מקורי-מסנן מזגן
												87139YZZ33
כמות												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
												TGMO1

מסוף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302749	06/07/23 10:25	09/07/23 13:31			מכונאות	1	6.7.23 מסירת רכב ללקוח - שחר			false	

תלונות												
קוד												תאור
כמות												6.7.23 מסירת רכב ללקוח - שחר
עבודות												
קוד												תאור
כמות												מסירת רכב ללקוח
												1300

מסוף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	27/06/23 08:00	27/06/23 08:00									

חלפים												
קוד												תאור
כמות												טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי
												C027000000
כמות												הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים
												C055000000
כמות												מדבקת כוכבית 8867
												M113000000
כמות												MOBILITY איתוראן שגרות
												M707000000
כמות												MOBILITY חיישני רוורס עם התראה קולית
												M798000000
כמות												MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים
												M799000000
כמות												מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד
												U839000000