

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 376317 | 12/08/26 10:44 | 00:00   |         |           | מכונאות | 51703  | סלקט         |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 376318 | 12/08/26 10:44 | 00:00   |         |           | מכונאות | 51703  | בדיקות 155   |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 376319 | 12/08/26 10:45 | 00:00   |         |           | מכונאות | 51703  | אבזורים      |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 370845 | 17/05/26 08:22 | 05/06/26 08:31 |         |           | מכונאות | 46769  | טיפול 45     |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 45                     |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ             | 1.1  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | .68  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |
| 17801K0030 | מקורי-מסנן אוויר             | 1    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 353147 | 03/07/25 09:37 | 10/07/25 09:24 |         |           | מכונאות | 31157  | טיפול 30+ טסט + בדיקת צמיגים |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 30+ טסט + בדיקת צמיגים |      |
|            | למלא מים במיכל מתזים         |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ             | 1.2  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | .6   |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי  | .41  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניזין          | .41  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| G92DHK0010 | מקורי-מסנן אוויר למצ         | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 334668 | 23/06/24 10:04 | 26/06/24 10:33 |         |           | מכונאות | 16598  | טיפול 15     |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 15                     |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ             | .8   |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | .62  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 319475 | 10/08/23 09:46 | 10/08/23 13:23 |         |           | מכונאות | 6      | רכב חדש      |            |        | false      |            |

| תלונות       |       |                                                                                                                              |                |         |           |       |        |              |            |        |          |            |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
| קוד          |       | תאור                                                                                                                         |                |         | כמות      |       |        |              |            |        |          |            |
|              |       | רכב חדש                                                                                                                      |                |         |           |       |        |              |            |        |          |            |
| עבודות       |       |                                                                                                                              |                |         |           |       |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |       | תאור                                                                                                                         |                |         | כמות      |       |        |              |            |        |          |            |
| MESIRA       |       | מסירת רכב ללקוח/טיפול                                                                                                        |                |         | 0         |       |        |              |            |        |          |            |
| מוסך         | כרטיס | ת.כניסה                                                                                                                      | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|              | 0     | 31/07/23 08:00                                                                                                               | 31/07/23 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |          |            |
| חלפים        |       |                                                                                                                              |                |         |           |       |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |       | תאור                                                                                                                         |                |         | כמות      |       |        |              |            |        |          |            |
| C027000000   |       | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי                                                                                          |                |         | 0         |       |        |              |            |        |          |            |
| C055000000   |       | הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים                                                                                        |                |         | 0         |       |        |              |            |        |          |            |
| M707000000   |       | MOBILITY איתוראן שגרות                                                                                                       |                |         | 0         |       |        |              |            |        |          |            |
| PZ49S00ED0EU |       | ערכת עזרה ראשונה                                                                                                             |                |         | 0         |       |        |              |            |        |          |            |
| U839000000   |       | מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד                                                                                    |                |         | 0         |       |        |              |            |        |          |            |
| U847000000   |       | "Protection Pack Plus Yaris Cross - משטח הגנה לתא המטען, חיישני רוורס עם התראה קולית, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה ופס הגנה" " " |                |         | 0         |       |        |              |            |        |          |            |