

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	747693	05/08/26 09:10	00:00			מכונאות	49099	155 בד' סלקט +בד מצבר מיטרונקס			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	747694	05/08/26 09:12	00:00			מכונאות	49099	אביזרים סלקט			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	743425	09/06/26 07:57	09/06/26 09:54			מכונאות	46660	טיפול 30000 בד' מצבר בד' פרונט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000 בד' מצבר בד' פרונט	
	רחיצה חיצונית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
27	בד מצבר כולל תדפיס	0
47	איפוס נורת טיפול	0
431WHE	בד' פרונט+כיוון גלגלים	.4
EXPSE	EXPRESS SERVICE.	0
3	רחיצה חיצונית ללא חיוב	0
5	בחנית רכב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	718718	26/06/25 08:47	26/06/25 10:59			מכונאות	31320	מוזמן לטיפול 30000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000 (לבקשת הלקוח)	
	רחיצה חיצונית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
27	בד מצבר כולל תדפיס	0
47	איפוס נורת טיפול	0
3	רחיצה חיצונית ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	699746	22/09/24 07:41	23/09/24 11:42			פחחות	17628	ממתין לשמאי נזק קידמי ימין			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ממתין לשמאי נזק קידמי ימין	
	תביעה לצד ג ישיר נגד פניקס	
	2 שקים דחויים ל 90 יום	
	טיפול 15000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11	עבודות פחחות במוקד קדמי ימני	0
12	עבודות צבע	0
13	עבודות חשמל	0
11	ליטוש פנס ראשי ימני	0
X	נגד דן שכ"ט : 800ש"ח	0
3	רחיצה חיצונית ללא חיוב	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
52119YP954	מקורי- מגן קדמי-יאריס	1
756010D010	מקורי-קישוט כנף קד'	1
9046707201	מקורי-קליפס ביטנה קד	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	699867	22/09/24 08:53	23/09/24 11:36			מכונאות	17628	טיפול 15000- ראה כ"ע תאונה 699746			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000- ראה כ"ע תאונה 699746	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
27	בד. מצבר כולל תדפיס	0
47	איפוס נורת טיפול	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע W305	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	26/09/23 08:00	26/09/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
BB37000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C177000000	"הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ ושירותי דרך"	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0
U847000000	""Protection Pack Plus Yaris Cross - משטח הגנה לתא המטען, חיישני רוורס עם התראה קולית, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה ופס הגנה""	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	673534	21/09/23 07:54	21/09/23 07:54			מכונאות	7	מסירת רכב חדש			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב חדש	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	673536	21/09/23 07:54	11/10/23 08:49			מכונאות	7	הרכבת מצלמה קדמית+מגיני רוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
13	הרכבת מצלמה קדמית+מגיני רוח	.3
11099	ממכירות	0
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
P100PRO	מצלמת דרך ואבטחה לרכב חד כיוונית WiFi	1
950080	סט מגיני רוח חליפי	1