

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	340926	08/06/26 08:46	00:00			מכונאות	131813	טיפול 135			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	340764	03/06/26 13:53	00:00			מכונאות	131813	השבחה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	339211	26/04/26 10:54	00:00			מכונאות	128872	לבדוק מערכת קירור בלחץ			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	336323	04/02/26 10:18	04/02/26 14:45			מכונאות	124254	בד' חריקות בבלימה+צמיג קדמי ימין פגום			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' חריקות בבלימה+צמיג קדמי ימין פגום	
	מזגן מרעיש	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
753100D010	מקורי-סמל קדמי	1
AV205-65-16 95	צמיג סיני-ARIVO -205-65-16	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	333526	30/11/25 08:11	30/11/25 12:15			מכונאות	118829	טיפול HHC+120			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול HHC+120	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1.2
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	.3
89099	HHC	0
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	3.6
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
Z35	תוסף דלק בנזין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	325934	16/05/25 08:26	16/05/25 10:23			מכונאות	103040	מוזמן לטיפול 105			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 105	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.8
89099	ביטוח סוללה הירידית 15 אלף ק"מ או שנה	0
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	3.6
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
Z35	תוסף דלק בנזין	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	319348	03/12/24 13:29	03/12/24 15:27			מכונאות	89378	מוזמן לטיפול +90 הכנה לטסט+בד' חורף			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול +90 הכנה לטסט+בד' חורף	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
X	בד' פרונט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z821	שמן מנוע 5W30 מוטורסינט 2C	3.6
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
9091901301	מקורי-מצת	3
Z11	בדוק-נוזל תיבת הינע חשמלי	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZTH	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	315942	03/09/24 10:00	30/09/24 08:46			מכונאות	80816	רכב לא מניע רק עם כבלים+גורת לחץ אויר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב לא מניע	
	נמצא מצבר לא תקין	
	יוחלף באחריות יצרן 50%	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
3362300046	חליפי-חליפי-מצבר 46	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	315960	03/09/24 13:56	03/09/24 13:58			מכונאות	80816	בדיקת מצבר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת מצבר	
	נמצא לא תקין יוחלף באחריות יצרן 50%	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3
A-190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
3362300046	חליפי-חליפי-מצבר 46	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	313215	26/06/24 12:48	26/06/24 15:06			מכונאות	75196	מוזמן לטיפול 75			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 75	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880838531L	מקורי-1L MO 5W30 PFE	3.6
Z65	יש וש לשמשה ליטר(2)	1
Z35	תוסף דל"-INJECTOR CLINAR X80 בנ"	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	313218	26/06/24	26/06/24			מכונאות	75196	עדכון תוכנה			true	

				ליחידת בקרה DCM					15:21	12:50		
תלונות												
קוד תאור												
ערכון תוכנה ליחידת בקרה DCM												
22SMD-117												
עבודות												
קוד תאור												
כמות 3												
ביקרת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס												
XGG79A1												

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	306065	27/12/23 07:36	27/12/23 08:39			מכונאות	59522	טיפול 60			true	

תלונות												
קוד תאור												
טיפול 60												
0522411603 שמוליק												
עבודות												
קוד תאור												
טיפול 60.000 ק"מ												
001360												
0												
בד' פרונט												
חלפים												
קוד תאור												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
יש וש לשמשה ליטר(2)												
Z65												
תוסף דל"-INJACTOR CLINAR X80 בנ"												
Z35												
מקורי-שמן בלמים												
0882380111												
מקורי-מסנן מזגן משופ												
87139YZZ34												
מקורי-מסנן אוויר למצ												
G92DHK0010												
מקורי-מסנן אוויר												
17801K0030												
מקורי-1L MO 5W30 PFE												
08880838531L												
בדוק מים מזוקקים במצבר												
Z11												

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	244765	06/06/23 09:11	06/06/23 11:20			מכונאות	44788	טיפול 45,000 ק"מ			true	

עבודות												
קוד תאור												
טיפול 45,000 ק"מ												
001345												
חלפים												
קוד תאור												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
שמן מנוע 5W30 פז אקסטרים 2C												
Z821												
בדוק מסנן מסגן												
B												

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	237572	06/12/22 10:09	06/12/22 11:52			מכונאות	30101	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות												
קוד תאור												
טיפול 30,000 ק"מ												
001330												
חלפים												
קוד תאור												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
שמן מנוע 5W30 פז אקסטרים 2C												
Z821												
מקורי-מסנן מזגן משופ												
87139YZZ34												
מקורי-שמן בלמים												
0882380111												
מקורי-מסנן אוויר למצ												
G92DHK0010												

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	230722	31/05/22 09:44	31/05/22 11:45			מכונאות	15717	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות												
קוד תאור												
טיפול 15,000 ק"מ												
001315												
0												
הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית												
W4+5												
חלפים												
קוד תאור												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
שמן מנוע 5W30 פז אקסטרים 2C												
Z821												
תוסף מקס פאוור V8 בנזין												
Z27												
בדוק מסנן מסגן												
B												
בדוק מים מזוקקים במצבר												
Z11												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	22/11/21 08:00	22/11/21 08:00									
חלפים												
קוד												תאור
C027000000												טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי
U839000000												מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד
כמות												תאור
0												
0												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	223721	17/11/21 10:12	26/11/21 09:41			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד												תאור
001300												מסירת רכב ללקוח
חלפים												
קוד												תאור
AV-033												גלאי נסיעה אחורה(4 עיניים)
כמות												תאור
1												